



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

## REQUERIMENTO

***Requer informações sobre cratera aberta na Rua Custódio Luiz Dordette, originada por vazamento e infiltração do solo, que resultou em transtornos e acidente com veículo.***

CONSIDERANDO que a infraestrutura viária é essencial para a segurança e a mobilidade urbana, sendo dever do poder público garantir a manutenção adequada das vias públicas, prevenindo riscos à população;

CONSIDERANDO que a abertura de crateras por infiltração do solo pode indicar falhas estruturais no sistema de drenagem, vazamentos em redes de abastecimento ou outros problemas que exigem intervenção urgente e criteriosa para evitar agravamento da situação;

CONSIDERANDO que o incidente ocorrido na Rua Custódio Luiz Dordette expôs motoristas e pedestres a riscos iminentes, resultando em um acidente no qual um veículo caiu na cratera, evidenciando a ausência de sinalização adequada, o que pode configurar falha na execução de medidas preventivas e de alerta à população;

CONSIDERANDO que a não sinalização de buracos e crateras em vias públicas potencializa o risco de acidentes, podendo acarretar danos materiais, ferimentos e até mesmo vítimas fatais, além de eventuais responsabilidades civis e administrativas por parte do município;





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

CONSIDERANDO que é imprescindível a apuração das causas e responsabilidades sobre o ocorrido, bem como a adoção de providências imediatas para o reparo da via e a prevenção de novos incidentes, garantindo a segurança dos munícipes e evitando maiores prejuízos à coletividade.

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, visando responder ao que segue:

- 1) Qual a causa da infiltração que resultou na abertura da cratera na Rua Custódio Luiz Dordette? O problema foi identificado e diagnosticado pela administração municipal?
- 2) Há registros prévios de reclamações ou pedidos de reparo por parte dos moradores da região antes do acidente? Caso positivo, quais providências foram tomadas?
- 3) Por que a cratera não foi devidamente sinalizada para alertar motoristas e pedestres sobre o risco? Quem é o responsável por essa falha?
- 4) Quais ações emergenciais foram adotadas após o incidente para minimizar os impactos e evitar novos acidentes no local?
- 5) Qual o prazo previsto para a execução dos reparos necessários na via? O problema está sendo tratado como prioridade pela Prefeitura?
- 6) Quais medidas estão sendo implementadas para evitar que ocorrências semelhantes voltem a acontecer em outras vias da cidade?

Por fim, REQUEIRO que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

2º e 3º do art. 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos. DM (000048)

**Sorocaba, 29 de janeiro de 2025**

**ITALO MOREIRA**

**Vereador**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300031003500330031003A005000

Assinado eletronicamente por Ítalo Gabriel Moreira em 29/01/2025 16:32

Checksum: 1A5EDC363B8413D455CE6EA50DBFB443BAF8D21BF07295B8AD8C6590BE76F32D

