Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Requer informações sobre denúncias de munícipes de que os itens de combate a incêndio — extintores e hidrante — da Unidade Pré-Hospitalar (UPH) da Zona Norte encontram-se em desacordo com as normas vigentes, requerendo ainda a possibilidade de imediata manutenção corretiva do sistema de segurança contra incêndios no local.

CONSIDERANDO que a proteção à vida e à integridade física dos usuários e profissionais das unidades de saúde é um princípio essencial da Administração Pública;

CONSIDERANDO que equipamentos de combate a incêndios vencidos ou mal conservados colocam em risco direto a segurança de centenas de pessoas que circulam diariamente pela UPH da Zona Norte;

CONSIDERANDO que o não cumprimento das normas técnicas de segurança pode configurar improbidade administrativa e acarretar responsabilidade civil e penal aos gestores;

CONSIDERANDO que denúncias acompanhadas de documentação fotográfica indicam que os extintores da unidade encontram-se com validade expirada desde dezembro de 2024;

CONSIDERANDO que o funcionamento de hidrantes está sujeito a exigências rigorosas estabelecidas pela legislação de segurança e pelo Corpo de Bombeiros, sendo

Autenticar documento em https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3300300035003900370036003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

obrigatória a manutenção periódica e a inspeção da pressão, vazão e integridade do sistema;

CONSIDERANDO que falhas em sistemas de prevenção de incêndio em unidades de saúde podem agravar significativamente eventuais sinistros, dada a presença de pacientes em situação de vulnerabilidade e mobilidade reduzida;

CONSIDERANDO que a gestão preventiva de riscos é pilar essencial da administração pública moderna, especialmente em ambientes hospitalares;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, visando responder ao que segue:

1) A Administração Pública tem ciência da denúncia referente à validade vencida dos extintores e às condições inadequadas do hidrante na UPH da Zona Norte?
2) Quando foi realizada a última vistoria técnica nos equipamentos de combate a incêndio da referida unidade?
3) Quais são as empresas contratadas para manutenção e recarga dos extintores e verificação dos sistemas hidráulicos fixos (hidrantes)?
4) Existe contrato vigente para prestação de serviços de inspeção periódica e manutenção dos itens de segurança contra incêndio nas UPHs do município? Se sim, favor encaminhar cópia.
5) Qual a previsão para a imediata substituição dos extintores vencidos e regularização do hidrante da unidade?

Autenticar documento em https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3300300035003900370036003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

6) Que medidas corretivas e preventivas serão adotadas pela Secretaria da Saúde e/ou Secretaria de Administração para evitar a recorrência dessa situação?
7) Qual é o cronograma de inspeção técnica previsto para os sistemas de combate a incêndio nas unidades de saúde do município em 2025?
8) Existe plano de contingência ou protocolo de evacuação atualizado e treinado para os servidores da UPH da Zona Norte em caso de princípio de incêndio? Quando foi realizado o último treinamento?
9) Houve emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido para a unidade? Qual sua data de emissão e validade? Favor anexar cópia.
10) Quais medidas foram adotadas imediatamente após o recebimento das denúncias de irregularidades?
11) Há registro de incidentes, falhas técnicas ou notificações anteriores relacionadas à segurança contra incêndio na UPH da Zona Norte nos últimos 3 anos?
12) Existe equipe técnica na Prefeitura ou terceirizada responsável por verificar mensalmente a validade e integridade dos extintores em todas as unidades?
13) A Secretaria Municipal da Saúde ou outra secretaria correlata possui indicadores de desempenho sobre conformidade das unidades com normas de segurança predial?
14) O Poder Executivo realizou auditoria recente nas condições estruturais e de segurança das UPHs? Se sim, quais foram os resultados?
15) Diante das denúncias, há previsão de auditoria extraordinária em todas as unidades de saúde do município para avaliação das condições dos equipamentos de combate a incêndio?

Autenticar documento em https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3300300035003900370036003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

Por fim, REQUEIRO que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2º e 3º do art. 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos. DM (005576)

Sorocaba, 14 de abril de 2025

ITALO MOREIRA

Vereador

Autenticar documento em https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3300300035003900370036003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330030003500390037003600 3A005000

Assinado eletronicamente por **Ítalo Gabriel Moreira** em **14/04/2025 14:54**
Checksum: **F450BA2E5CEAF33E5A57FFAA6F7DAFF9ECA9F784242B43358DFAF2148FCDED4F**