



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

INDICAÇÃO

**Reparar ponto de ônibus na Rua
Ernestina Vieira Neves, 126**



CONSIDERANDO que, este vereador foi procurado por munícipes informando que os banco do ponto de ônibus precisa de reparos,

CONSIDERANDO que o equipamento apresenta instabilidade estrutural, com fixação comprometida, representa risco de acidentes aos usuários do transporte coletivo que aguardam no local.

CONSIDERANDO que o ponto de ônibus em questão encontra-se com sua estrutura instável, possivelmente devido à falta de ancoragem adequada ou desgaste nos elementos de sustentação, podendo causar ferimentos as pessoas que o utilizam





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

Diante do exposto, solicitamos providências urgentes para a execução dos reparos necessários, garantindo melhores condições de segurança e conforto aos passageiros.

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente, a realização da manutenção e reparos no ponto de ônibus

S/S., 13 de novembro de 2025

CICERO JOÃO

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310036003800300032003A005000

Assinado eletronicamente por **Cícero João da Silva** em **13/11/2025 13:33**

Checksum: **1EAE10A58AC7C1FBDB782477932B35C7F6ADEE2B942BDC6516B78DBE803AB2C1**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310036003800300032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.