



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

(PRESIDENTE)

Em

25 NOV. 2021


INDICAÇÃO N.º: 4802

Solicitação de providências com reparo na tampa de concreto na Rua Comendador Oetterer, na Vila Carvalho.

Considerando que há uma tampa de concreto na altura do número 1426 da Rua Comendador Oetterer, na Vila Carvalho, que está avariada, podendo causar acidentes entre pedestres;

Considerando que se faz necessário seu reparo urgente pois é um problema que está sem solução há meses e pode ter relação com obras do BRT;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por meio do setor competente, a tomada de providências com reparo na tampa de concreto na Rua Comendador Oetterer, 1426;



S/S., 23 de Novembro de 2021.

Dr. Hélio Brasileiro
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 23/11/2021 15:49:25