

Câmara de Sorocaba - Requerimento 2929/2025 - Vereador João Donizete

De Marcos Vanderlei Amorim <amorim@cpfl.com.br>

Data Sex, 21/11/2025 09:39

Para Protocolo <protocolo@camarasorocaba.sp.gov.br>; João Donizeti Silvestre <joaodonizetisilvestre@gmail.com>

 1 anexo (525 KB)

Document_251114_175651 (4).pdf;

Uso Interno CPFL

Bom dia!

Em atenção ao ofício 600/2025 com encaminhamento do requerimento 2929/2025 de autoria do vereador João Donizete, informamos?

1). Quais medidas de fiscalização e controle são adotadas pela CPFL em relação as empresas de telefonia, internet e TV que utilizam seus postes para instalação de cabos e equipamentos?

R: A CPFL realiza inspeção periódica em sua rede para identificar irregularidades das empresas ocupantes.

2). Existe um cronograma de vistoria e manutenção para verificação de segurança e adequação das fiações instaladas por essas empresas?

R: Conforme resolução, a distribuidora é responsável por fiscalizar a infraestrutura e notificar as ocupantes sempre que identificado uma irregularidade, pois cabe a empresa ocupante a manutenção do ativo. Somente no ano de 2025 a CPFL inspecionou 27.602 postes, ou seja 34% dos postes no município foram inspecionadas neste ano.

3). A CPFL tem realizado notificações, autuações ou exigido a regularização das empresas que descumprem normas técnicas ou de segurança?

R: Sim, apenas nesse ano foram emitidas 7.176 notificações no município.

4). Há alguma ação planejada para reorganização dos postes nas regiões mais críticas, especialmente nos pontos onde já ocorreram incidentes de incêndio?

R: Desde o ano passado a CPFL, em parceria com a PM e empresas de telecomunicação realizam mutirões de limpeza no município. Este ano foram regularizados 8.198 postes, conforme cronograma pré-definido pela prefeitura.

5). Em relação a ocorrência na confluência da Avenida Pereira da Fonseca com Ruas Benedito de Almeida Lima e Jair Salim Júnior, a CPFL tem conhecimento formal do ocorrido? Caso afirmativo, quais providências foram ou estão sendo tomadas para evitar novos incidentes semelhantes?

R: A área de compartilhamento de infraestrutura não recebeu informações sobre o ocorrido. Será avaliado e notificado as irregularidades encontradas no local. As inspeções e notificação visam mitigar situações como a informada, porém sendo responsabilidade das empresas de telecomunicação realizarem a manutenção devida.

Att



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310037003100390035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

"Esta mensagem (incluindo anexos, se houver) pode conter dados e informações confidenciais, e/ou confidenciais para o destinatário e é protegida pelas leis aplicáveis. Caso tenha recebido esta mensagem erroneamente, por favor notifique o remetente e providencie imediata exclusão da original e de qualquer cópia, sendo estritamente proibida qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem."

"This message (including any attachments) may contain confidential information and data, and/or confidential to the recipient, and is protected by applicable laws. If you have received this message in error, please notify the sender and promptly delete the original message and any copy, is strictly prohibited any disclosure, copying or distribution of this message."



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310037003100390035003A005000

Assinado eletronicamente por **ISIDORO CASTELLI FILHO** em 24/11/2025 10:33

Checksum: **DE2ADAC29A7F401488BD99D038C63428A1DC8858D01EEA76F87E21767E3DCD72**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310037003100390035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.