



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Realizar a manutenção da sinalização viária vertical nas Avenidas Independência e Paraná;

CONSIDERANDO que esse vereador foi procurado por usuários das avenidas Independência e Paraná, que solicitaram nossa intervenção no sentido de cobrar da prefeitura a manutenção da sinalização viária vertical nas Avenidas Independência e Paraná; ;

CONSIDERANDO que a sinalização vertical existente nessas vias se encontra em situação precária, com diversos postes tortos, danificados ou ausentes, bem como falta de placas de sinalização, comprometendo a orientação adequada de motoristas e pedestres;

CONSIDERANDO que ambas as avenidas apresentam intenso fluxo de veículos e pedestres, sendo vias de grande importância para a mobilidade urbana da região;

CONSIDERANDO que a ausência ou má conservação da sinalização vertical aumenta o risco de acidentes, dificulta o cumprimento das normas de trânsito e prejudica a segurança viária;

CONSIDERANDO, por fim, que é dever do Poder Público garantir infraestrutura urbana adequada, segura e bem conservada, visando à preservação da vida e à organização do trânsito; isto posto é que:

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

- 1) Existe cronograma ou previsão para a manutenção, substituição e alinhamento dos postes de sinalização vertical nas Avenidas Independência e Paraná?
- 2) As Avenidas Independência e Paraná estão incluídas em algum programa contínuo de revitalização ou modernização da sinalização viária do município?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

- 3) Quais medidas emergenciais podem ser adotadas para garantir a segurança de motoristas e pedestres enquanto a manutenção definitiva não é executada?
- 4) 5) Se não, quais motivos?

S/S., 28 de Janeiro de 2026.

João Donizeti Silvestre
Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com código identificador 21003100390057003B0085003A005000. O documento é assinado digitalmente conforme
art. 4º, II 4º068/202063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310039003700330035003A005000

Assinado eletronicamente por **João Donizeti Silvestre** em **29/01/2026 08:43**

Checksum: **C683F6F29EECFDB3C07F30122098E5D592D3CA549CC9988E0AF264548A1BEEB1**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310039003700330035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.