



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Requer informações sobre vazamento de esgoto na área externa (lazer/pátio) da CEI 73 – Matilde Gavin.

CONSIDERANDO que pais de alunos da CEI 073 – Matilde Gavin procuraram este Vereador relatando a ocorrência de vazamento de esgoto na área externa destinada ao lazer/pátio da unidade;

CONSIDERANDO que, segundo os relatos, trata-se de retorno de esgoto proveniente dos banheiros da própria unidade escolar;

CONSIDERANDO que o vazamento de esgoto em área de uso comum das crianças representa grave risco à saúde pública, podendo ocasionar contaminações, proliferação de doenças e presença de agentes nocivos;

CONSIDERANDO que o pátio é espaço utilizado diariamente pelas crianças para atividades recreativas, sendo imprescindível garantir condições adequadas de higiene e segurança;

CONSIDERANDO que a situação pode indicar problemas na rede de esgoto, como entupimentos, falhas estruturais ou necessidade de manutenção urgente;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informar o que segue:

- 1) A Prefeitura tem conhecimento do vazamento de esgoto na área externa (lazer/pátio) da CEI 073 – Matilde Gavin? Se sim, quando foi registrada a ocorrência?
- 2) Foi realizada vistoria técnica no local para identificar a causa do problema? Em caso positivo, solicitamos o envio de cópia do laudo ou relatório elaborado.
- 3) Qual é a origem exata do vazamento de esgoto (retorno dos banheiros, rede externa, caixa de inspeção, entre outros)?
- 4) Quais providências foram ou estão sendo adotadas para solucionar definitivamente o problema?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

- 5) Existe prazo definido para execução dos reparos necessários? Em caso positivo, informar o cronograma previsto.
- 6) Considerando os riscos à saúde das crianças e profissionais, quais medidas emergenciais foram adotadas para isolamento da área e prevenção de contato com o esgoto?
- 7) Há previsão de manutenção preventiva na rede de esgoto da unidade e em outras escolas municipais para evitar recorrência desse tipo de problema?

S/S., 23 de Março de 2026.

João Donizeti Silvestre
Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320033003200380038003A005000

Assinado eletronicamente por **João Donizeti Silvestre** em 23/03/2026 13:51

Checksum: **EE3756EBDF27E9BE428A302B86C896DCA83B96847658E7426EB4F26ABE0F9DAF**

