



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Requerimento

INFORMAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL NA AVENIDA COMENDADOR CAMILO JÚLIO, Nº 1600

CONSIDERANDO que há recorrentes registros de veículos que, ao acessarem a Avenida Comendador Camilo Júlio pela Avenida Tadao Yoshida, acabam perdendo o controle, subindo o canteiro central e atravessando a via, colocando em risco pedestres, motociclistas e funcionários da empresa Tubokraft;

CONSIDERANDO que o problema pode estar relacionado à má sinalização da via, à falta de atenção dos motoristas ou à configuração da rotatória existente no local, que muitos condutores não enxergam a tempo de realizar a manobra corretamente;

CONSIDERANDO que já ocorreram acidentes no local, inclusive com o risco iminente de atropelamento de um motociclista na ocorrência mais recente;

CONSIDERANDO que a instalação de um **guard rail** ao longo do canteiro da rotatória pode servir como uma barreira física eficaz para impedir que veículos desgovernados atravessem a avenida e invadam a empresa, prevenindo acidentes graves;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1. A Prefeitura tem conhecimento dos recorrentes acidentes e incidentes que ocorrem no trecho mencionado?
2. Há estudos ou levantamentos sobre a necessidade de melhorias na sinalização viária e na estrutura da rotatória existente na ligação entre as Avenidas Tadao Yoshida e Comendador Camilo Júlio?
3. Existe previsão para a instalação de **guard rail** no canteiro da rotatória, visando impedir que veículos desgovernados cruzem a avenida e invadam





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP

CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

a empresa localizada no nº 1600?

4. Caso não haja planejamento para essa melhoria, qual a justificativa e quais medidas alternativas estão sendo estudadas para mitigar os riscos de novos acidentes no local?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR



S/S., 6 de janeiro de 2025

Vinícius Aith



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390039003700310036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390039003700310036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390039003700310036003A005000

Assinado eletronicamente por **José Vinícius Campos Aith** em **23/02/2026 13:10**

Checksum: **074196464CB79F3DF819C9DF7B13ED4AA612777F95EC1BF6B242562216946E9F**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390039003700310036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.