



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), nos informar sobre fedor do córrego Taquarivaí no ponto onde cruza a Avenida Independência altura das empresas Supermix Concreto, Sorolix e a Universidade Paulista – UNIP;

CONSIDERANDO que este vereador foi procurado por munícipes que reclamaram do odor insuportável exalado pelo córrego Taquarivaí, no ponto que cruza a Avenida Independência e a Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, próximo as empresas Supermix, Concreto, Sorolix e a Universidade Paulista – UNIP;

CONSIDERANDO que o referido córrego nasce na região do paço atravessa a Avenida Independência e vai desembocar no rio pirajibu;

CONSIDERANDO que próximo ao córrego, no final da rua Eliamara de Oliveira, Jardim do Paço, o SAAE tem em funcionamento uma estação elevatória de esgoto, que recebe e bombeia os dejetos de toda essa região;

CONSIDERANDO que a estação elevatória vem apresentando problemas de vazamento, possivelmente pela falta de manutenção e pelo aumento do volume que tem recebido por conta do crescimento dessa região;

CONSIDERANDO que o dejetos que vaza da estação vai direto para o córrego, o que vem causando um cheiro muito forte, que tem sido motivo da reclamação de centenas de pessoas;

CONSIDERANDO que em trânsito pela área mencionada, tenho sido testemunha da persistência desse problema ao longo dos últimos dias, um odor, que aparenta ser uma mistura de esgoto, que tem se intensificado de forma alarmante, trazendo preocupações quanto aos possíveis riscos à saúde pública e ao meio ambiente, isto posto é que:

REQUERO ao Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente, nos informar:





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

- 1) A estação elevatória de esgoto tem tido a atenção necessária quanto a sua manutenção?
- 2) Em relação ao problema apresentado, qual solução imediata que pode ser adotada para sanar esse problema?
- 3) Levando em consideração o crescimento dessa região, existe projeto de ampliação dessa estação, ou a implantação de uma nova?

S/S., 29 de julho de 2024.

João Donizeti Silvestre

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390034003000300034003A005000

Assinado eletronicamente por **João Donizeti Silvestre** em 30/07/2024 10:26

Checksum: **1F541FC7F149AB45C6DF7A1EFDAAA783D9992B5E79527159367A5DA489228BB**

