



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (015) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO N.º: -

Solicitação de Revitalização da sinalização de solo em todas as ruas do Jd Independência.

CONSIDERANDO que, o Jd. Independência é um bairro na região central de Sorocaba onde esta localizado o SESI Sorocaba, Teatro, o Colégio Salesiano, o Hospital AME Sorocaba e outras centenas de comércios;

CONSIDERANDO que, a falta de manutenção viária no bairro é notória e vem ocorrendo diariamente diversos acidentes viários devida a falta de sinalização nas vias;

CONSIDERANDO que, além da sinalização de solo estar desgastada, as placas de sinalização vertical precisam ser substituídas, pois também estão desgastadas ou estão faltando;

CONSIDERANDO que, esta região existe um grande fluxo de pedestres e veículos e a falta de manutenção viária, como faixas vivas e faixas de pedestres, lombadas a sinalização vertical e horizontal sem a mínima manutenção ocasionando a insegurança viária e com isso o crescimento de acidentes e atropelamentos em nossa cidade, isto posto, é que:

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1 - Há possibilidade de realizar o reforço na sinalização de solo em todas as ruas do bairro Jd. Independência?

2 – É possível recolocar as placas que estão faltando, e a substituição das placas danificadas? Caso positivo, para quando? Caso negativo, por quê?

4- Nos bairros periféricos de nossa cidade observamos que a falta de manutenção viária é notória! Na secretaria de mobilidade existe um cronograma de sinalização viária preventiva? Qual o cronograma?

5- Quantas equipes de sinalização existem na secretaria de Mobilidade contando com as terceirizadas?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (015) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

6 – Observamos também que a durabilidade da sinalização viária é curta, após alguns dias de ser pintada já estão apagadas! A qualidade da tinta usada para a sinalização viária é adequada?

7 – É possível de executar a sinalização viária com tinta de melhor qualidade, melhor durabilidade? Tinta do tipo viária quente “termoplástico extrudado”? Se sim por que não e utilizada? Se não qual é o motivo?

Sorocaba, 04 de dezembro de 2024.

Antônio Carlos Silvano Junior

Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390038003700310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (015) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390038003700310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390038003700310033003A005000

Assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Silvano Júnior** em 04/12/2024 10:55

Checksum: **C3E0F0F6A25B85D22AF509D95C89B437084C0BCFBA781B9B1E3CC1CD03422E9F**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390038003700310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.