



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Requer informações à Prefeitura Municipal de Sorocaba sobre a ausência de iluminação pública na pista de caminhada paralela à Rua Atílio Silvano, destacando a relação do problema com o empréstimo firmado para a substituição de lâmpadas comuns por LED.

CONSIDERANDO publicação no Jornal Cruzeiro do Sul, referente a Prefeitura de Sorocaba celebrar, no dia 10 de novembro de 2023, um contrato de empréstimo de R\$ 62,2 milhões junto ao Banco do Brasil, destinado à instalação de lâmpadas LED em todo o município, com previsão de início em março de 2024 e conclusão em até 12 meses;



CONSIDERANDO que o projeto anunciado contempla não apenas a substituição das lâmpadas por tecnologia LED, mas também a implantação de um sistema de telegestão, que



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300031003200360031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

promete eficiência no monitoramento da iluminação pública e economia de recursos públicos;



CONSIDERANDO que, apesar da contratação desse empréstimo, há locais como a pista de caminhada paralela à Rua Atílio Silvano que permanecem sem iluminação há meses, gerando questionamentos sobre as ações da Prefeitura para solucionar problemas de iluminação existentes antes do início do novo projeto;

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimentos sobre como o projeto de substituição das lâmpadas por LED e o sistema de telegestão serão implementados de forma a atender demandas urgentes e prioritárias, como o caso relatado;

CONSIDERANDO os reiterados relatos de munícipes a este gabinete, apontando que as lâmpadas da pista de caminhada paralela à Rua Atílio Silvano estão apagadas há mais de seis meses, deixando o local em total escuridão, o que compromete a segurança e o bem-estar dos usuários;



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300031003200360031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

CONSIDERANDO que a falta de iluminação adequada na área relatada contribui para o aumento de riscos à integridade física dos cidadãos e fomenta a prática de atos ilícitos, como o consumo de drogas, criando um ambiente hostil para os munícipes;

CONSIDERANDO que a iluminação pública é um serviço essencial e que a sua ausência impacta diretamente o direito de todos ao uso seguro e adequado dos espaços públicos;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado Exmo. Prefeito Municipal a responder o que segue:

- 1) Quais ações imediatas estão sendo adotadas pela Prefeitura para resolver o problema de ausência de iluminação pública na pista de caminhada paralela à Rua Atílio Silvano, considerando que a escuridão no local persiste há mais de seis meses?
- 2) Por que o problema de iluminação na pista de caminhada não foi resolvido antes do início do projeto de substituição de lâmpadas por LED, mesmo sendo uma demanda urgente e recorrente?
- 3) Qual o cronograma detalhado do projeto de substituição das lâmpadas por LED, e em qual etapa está prevista a instalação na pista de caminhada paralela à Rua Atílio Silvano?
- 4) Existe um planejamento para priorizar áreas que já estão sem iluminação, como a mencionada pista de caminhada, no início do cronograma?
- 5) Qual será o impacto financeiro gerado pelo empréstimo de R\$ 62,2 milhões e como a Prefeitura pretende garantir que o investimento resulte na resolução de problemas emergenciais e estruturais?
- 6) Qual a taxa de juros utilizada no referido contrato? Favor disponibilizar cópia do referido contrato.
- 7) O sistema de telegestão anunciado permitirá monitorar e solucionar problemas de iluminação pública em tempo real, inclusive em áreas específicas como a pista de caminhada mencionada? Qual a previsão para que o sistema esteja em pleno funcionamento?
- 8) Como a Prefeitura pretende promover a transparência e a fiscalização do cronograma de execução e dos resultados do projeto de iluminação pública?
- 9) Qual o motivo específico da demora na manutenção ou substituição das lâmpadas apagadas na pista de caminhada paralela à Rua Atílio Silvano, considerando que o problema persiste há mais de seis meses?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

- 10) Existe registro de solicitações ou reclamações anteriores relacionadas à iluminação da pista? Em caso positivo, quais foram as providências tomadas pela Prefeitura até o momento?
- 11) Qual o estado atual da infraestrutura elétrica da pista de caminhada? Há algum impedimento técnico que dificulte a substituição ou reparo das lâmpadas apagadas?
- 12) O local onde a pista está situada já foi incluído no mapeamento técnico do projeto de substituição de lâmpadas por LED? Se sim, qual a prioridade atribuída a essa área?
- 13) A pista de caminhada mencionada conta com algum monitoramento ou vigilância pública que compense, de forma provisória, a ausência de iluminação?
- 14) Qual foi o diagnóstico realizado pela Prefeitura em relação ao problema de iluminação pública no município antes da assinatura do contrato de empréstimo?
- 15) Quantas ocorrências semelhantes de lâmpadas apagadas por longos períodos existem atualmente no município e qual é o plano para resolvê-las antes do início do projeto de substituição por LED?
- 16) Qual é o custo estimado para corrigir o problema pontual da pista de caminhada antes da implementação do projeto de substituição por LED? Esse custo está previsto no orçamento atual da Prefeitura?
- 17) Há previsão de instalação de um sistema provisório ou medidas temporárias de iluminação até que o problema seja resolvido definitivamente com as lâmpadas LED?
- 18) Os estudos de viabilidade mencionados pela Prefeitura no projeto de empréstimo consideraram casos de locais sem iluminação como o da pista de caminhada? Se sim, quais soluções foram propostas para locais que apresentam ausência total de iluminação?
- 19) Quais os critérios técnicos e sociais utilizados para definir a ordem de priorização no cronograma de instalação de lâmpadas LED, e como esses critérios se aplicam à pista de caminhada mencionada?
- 20) A ausência de iluminação na pista de caminhada foi comunicada oficialmente por algum órgão ou setor da Prefeitura ao responsável pela execução do projeto de iluminação pública?
- 21) Quais economias mensais são esperadas com a substituição das lâmpadas por LED e como essas economias estão previstas para serem aplicadas no futuro?
- 22) O projeto de telegestão contempla a inclusão de sensores e monitoramento específicos para pistas de caminhada e espaços públicos de uso comunitário, como o local mencionado?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

23) Quais mecanismos de fiscalização estão sendo implementados para garantir que áreas críticas, como a pista de caminhada paralela à Rua Atílio Silvano, recebam atenção prioritária na execução do projeto? LDA 005323

Respeitosamente,

S/S., 27 de janeiro de 2025.

ÍTALO MOREIRA Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300031003200360031003A005000

Assinado eletronicamente por Ítalo Gabriel Moreira em 27/01/2025 16:52

Checksum: 87829DA4FA5A9D56D4A9880956C83F93D478727EA90ABE652A37D40D049C609D

