



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

## REQUERIMENTO

### Requer informações sobre E.M. Leda Therezinha Borghesi Rodrigues

**CONSIDERANDO** que esta vereadora visitou em 05/02 a Escola Municipal Leda Therezinha Borghesi Rodrigues, motivada pelo fato do alagamento das salas de aula no piso superior, na cozinha e demais áreas da escola, gerado por diversas goteiras no teto que estavam escorrendo um grande volume de água. Esta vereadora foi informada no dia, com profissionais da Estrela e também da SEDU presentes, de que a causa do alagamento era a "calha podre". Vide imagem a baixo:





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

**CONSIDERANDO** que esta vereadora retonou em visita a esta escola em 19/03 e pode verificar, dentre outras coisas, essa relação de danos:

- Sala 14 porta inchou, não fecha, 3 luminárias com 2 lâmpadas cada não funcionam e tinta da parede estufou e está descascando.
- B. Portas não fecham, emperram: salas 11,12,13,14,15 e 16.
- C.Lâmpadas queimadas: Sala 16: 1 lâmpada, Sala 15: 4 lâmpadas, sala 12: 5 lâmpadas, sala 9: 3 lâmpadas, sala 2: 1 lâmpada, cozinha: 3 lâmpadas, corredor superior: 2 lâmpadas
- D. Paredes e teto que danificou a pintura: Sala 14 e 4
- E. Teto: tintura da laje do refeitório das crianças e cozinha danificadas e mofadas
- F. Buraco no teto: sala 13
- G. Projetor parou de funcionar: Sala 15
- H. sala 4: pararam de funcionar os 2 ventiladores e as 2 tomadas

**Observação: esses são os itens após a chuva.**

**CONSIDERANDO** que a rede elétrica oscila muito e que quedas de energia são constantes na escolas, as vezes durando dias e voltando "do nada";

**CONSIDERANDO** que a empresa Estrela esteve presente fazendo manutenções corretivas na E.M. em questão no dia 05/02 e que a própria escola não tem nenhum documento com o laudo constatando os estragos, nem o que foi feito, fotos de como estava e como ficou, nenhum tipo de registro;

**CONSIDERANDO** que constatamos também que vários brinquedos do parque estão quebrados, inclusive o brinquedo para crianças que usam cadeiras de rodas (tem duas crianças na escola), vide imagens a baixo:





## CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>



Destinado à crianças que usam cadeira de rodas.



Conjunto inteiro quebrado, as crianças não estão usando



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 330030003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

**REQUEIRO** à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1. Diante da lista de problemas nas estruturas da escola causados pelo alagamento e que até agora não foram sanados, quando a empresa Estrela fará consertos e reparos necessários? Dessa lista, o que cabe à Estrela? O que cabe à Secretaria de Educação?
2. Há previsão de conserto de todos esses itens? Quando? A escola terá de fazer com o FRE, mesmo os problemas sendo provenientes de falta de manutenção preventiva (encargo da empresa Estrela)?
3. Em todas as escolas e CEIs visitadas por essa vereadora constatamos que a Secretaria da Educação está deixando as manutenções prediais, de ventiladores, bebedouro, pequenos consertos, tudo sob encargo do FRE, na maioria das vezes insuficiente. Qual o protocolo seguido pela SEDU para determinar o que ficará a encargo da própria gestão da escola, através do FRE e o que compete à Empresa Estrela? Há um padrão? Favor explicar detalhadamente.
4. Há conhecimento por parte da Secretaria da Educação e demais responsáveis sobre a situação da rede elétrica da escola em questão? Se sim, qual o laudo? O que pretendem fazer? Se não, por que? Favor justificar.
5. Qual foi o passo a passo seguido pela empresa Estrela na prestação de serviço do dia 05/02? Qual foi o problema constatado? O que foi feito para solucioná-lo? Favor anexar esses registros da empresa, com fotos.
6. Por qual motivo a empresa Estrela não deixa uma cópia de relatório dos serviços prestados nas Unidades? De que maneira a SEDU fiscaliza os serviços prestados? A SEDU recebe um relatório de todo chamado que faz à Estrela, quando concluído? Se sim, enviar um exemplo. Se não, por que?
7. Por qual motivo os brinquedos estão quebrados, em desuso e em total abandono conforme indicam as imagens? Quais providências a SEDU irá tomar? Quando?
8. Em especial o brinquedo para crianças que usam cadeira de rodas, quantos exemplares tem desse hoje instalados nas escolas municipais? Pretende-se ampliar para todas as escolas? Qual providencia tomará em relação ao que está quebrado na E.M. Leda Therezinha Borghesi?

**S/S. 28 de março de 2025**

**FERNANDA GARCIA**

*Vereadora*





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300035003000390032003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300035003000390032003A005000

Assinado eletronicamente por **Fernanda Schlic Garcia** em 31/03/2025 14:50

Checksum: **9BCEA7B3E81604698507635A17D1DDC9551891FF098A754C6CA94E00D8C795A0**

