



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

## REQUERIMENTO

**Solicita informações do Executivo, sobre resposta enviada, referente a estudo de implantação de lombada na Avenida Olinda Aires Paulete, próximo ao cruzamento com a Rua Nei Carlos Simi, no Jardim Santa Marina.**

Considerando que na Avenida Olinda Aires Paulete, no Jardim Santa Marina, os moradores têm reclamado que os veículos passam em alta velocidade e por isso, se faz necessário implantar uma lombada, para maior segurança dos moradores.

Considerando que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade, aumentando consideravelmente o risco de acidentes por atropelamento e até colisões entre veículos.

Considerando que conforme resposta do Requerimento 1775/2025 em 26/06/2025, a Secretaria de Mobilidade informa que:

“Destacamos que a lombada deve ser a última alternativa e só pode ser instalada após estudo técnico. A Resolução n. 973/22 do Contran determina os critérios e padrões de instalação. Nesse sentido, técnicos do setor de Engenharia de Tráfego estarão realizando análise técnica para verificar a viabilidade do dispositivo na mencionada via.

Além disso, equipe especializada em radares, de forma simultânea, estará avaliando a possibilidade de implantação do equipamento medidor de velocidade, considerando a característica da via e a disponibilidade de equipamento.”

Após essa data, houve a visita técnica e conforme resposta enviada em 10/07/2025, foi constatado que:

Dentre esses critérios, destacam-se: a inexistência de guias rebaixadas no trecho solicitado, a distância mínima de 15 metros em relação às interseções e a declividade inferior a 6% da via. Nesse sentido, após avaliação técnica realizada por engenheiros de tráfego, foi constatada a inviabilidade da implantação do dispositivo no local indicado, tendo em vista a existência de declividade superior à 06% (9.3).

Considerando que a falta de lombada, causam uma série de problemas, que vão desde a poluição sonora providas por escapamentos e atritos de pneus com a pavimentação, até transtornos com possíveis disputas automotivas;

Requeiro à Mesa, na forma regimental, após ouvir o Plenário, oficiar ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe as seguintes informações:

1. Após a negativa de implantação de uma lombada, qual a possibilidade de instalação de um radar na via mencionada?





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

**S/S., 15 de setembro de 2025.**

**CRISTIANO PASSOS**

**Vereador**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310033003000360038003A005000

Assinado eletronicamente por **Cristiano Anuniação dos Passos** em 15/09/2025 11:51

Checksum: **E076130DC3C5017D42DACC2427F6A2A1AD0CF8CC8C01B85927E32EFA6D337BAB**

