



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Assunto: Informações ao prefeito sobre melhorias no sistema e captação e drenagem de águas pluviais no Centro de Educação Infantil, CEI -136, Jardim Nilton Torres, Bairro Cajuru.

CONSIDERANDO que o Centro de Educação Infantil – CEI 136, localizado na Rua Pedro José Bicudo, Jardim Nilton Torres, Bairro do Cajuru, atende aproximadamente 120 crianças em fase de creche, sendo um equipamento educacional essencial para o desenvolvimento infantil e para o apoio às famílias da região, que dependem deste serviço para trabalhar com tranquilidade e segurança;

CONSIDERANDO que a unidade foi inaugurada há menos de 05 anos, mas já enfrenta sérios problemas no sistema de captação e drenagem de águas pluviais, o que demonstra falhas no planejamento e execução da obra;

CONSIDERANDO que, em visita realizada no dia 22/09, data em que o local ficou inundado após fortes chuvas, este vereador constatou que o telhado não possui um sistema de captação dimensionado para o porte do prédio, favorecendo o acúmulo e o transbordamento de água;

CONSIDERANDO ainda que, na área externa, foram instalados pequenos ralos para drenagem, insuficientes para o escoamento adequado, o que provoca alagamentos mesmo em chuvas de menor intensidade, resultando em danos à estrutura física, riscos de curto-circuito na parte elétrica, proliferação de focos de insetos, além de prejuízos às atividades pedagógicas e à integridade física das crianças e servidores;

CONSIDERANDO que a situação representa risco iminente à saúde e segurança das crianças, dos profissionais da educação e das famílias atendidas, além de possível desperdício de recursos públicos, uma vez que se trata de uma obra recém-inaugurada que já requer intervenções de grande porte;





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe

1) Quais medidas emergenciais serão adotadas para o redimensionamento do sistema de captação e drenagem de águas pluviais do CEI 136, de modo a eliminar os riscos de novos alagamentos?

2) Existe projeto técnico ou cronograma para a execução das obras corretivas necessárias, incluindo a ampliação das calhas, ralos e demais estruturas de drenagem?

3) Qual é a empresa responsável pela construção do prédio, e qual a responsabilidade contratual da mesma diante dos problemas apresentados, considerando a vigência da garantia da obra?

4) A Prefeitura já notificou a empresa executora para que sejam tomadas as providências necessárias dentro do prazo de garantia? Em caso afirmativo, quais foram as medidas exigidas e os prazos estabelecidos?

S/S., 06 de agosto de 2025.

João Donizeti Silvestre
Vereador






CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310033003500390030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310033003500390030003A005000

Assinado eletronicamente por **João Donizeti Silvestre** em 24/09/2025 13:04

Checksum: **89ABA9470E3C31AB88AF506D6B4888C7C78C311288B0636300A621B82114ADD2**

