Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista - CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Requer informações sobre EM Tereza Ciambelli Gianini

CONSIDERANDO que esta vereadora foi procurada pela comunidade escolar (familiar) da EM Tereza Ciambelli Gianini, questionando e denunciando uma reforma na escola que já se estende por meses, sem previsão de findar;

CONSIDERANDO que na escola encontram-se as empresas Estrela e Viva, sendo uma responsável por obra de reforma estrutural (na parte da secretaria da escola e parte do pátio) e a outra por obras de adaptação de acessibilidade, banheiros, rampas, ralos (grelha), entre outros;

CONSIDERANDO que a parte de responsabilidade da empresa Estrela estava parada no dia de nossa visita (30/09), com todos os materiais expostos no pátio da escola. Na denúncia que recebemos, afirma-se que a reforma estende-se por meses e que "aparece (algum trabalhador contratado Estrela) um dia pra mexer e fica mais vários dias sem ninguém ir fazer nada). Segue imagens:






CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br





Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista - CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

CONSIDERANDO que essas torneiras estão quebradas/inativas a muito tempo porém não estão inclusas na reforma da Estrela;



REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

- 1. Qual o prazo estabelecido para a conclusão das obras realizadas pelas empresas Estrela e Viva?
- 2. Qual o motivo da reforma por parte da Estrela?
- 3. Qual o cronograma de atividade da empresa Viva? Como se dá a escolha das escolas a serem adaptadas? Trata-se de uma exigência por lei?
- 4. Quais medidas a Prefeitura está tomando para garantir que os serviços sejam concluídos dentro do prazo e com qualidade?
- 5. Existe acompanhamento técnico da Secretaria de Educação sobre a execução das reformas? Qual a justificativa para tamanha demora?
- 6. O atraso das obras tem impactado o funcionamento pedagógico e administrativo da escola. Quais providências estão sendo adotadas para minimizar os prejuízos à comunidade escolar?



Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista - CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

- 7. Por que itens importantes, como as torneiras quebradas/inativas, não foram contemplados na reforma contratada? Há previsão de inclusão desses reparos?
- 8. Há previsão de aplicação de penalidades à empresa Estrela pelo descumprimento do cronograma da obra?
- 9. Existe planejamento para futuras manutenções preventivas, a fim de evitar novas situações semelhantes?
- 10. Por qual motivo a empresa Estrela destina seus trabalhadores apenas um dia ou outro, e não regularmente?
- 11. Quantos trabalhadores estão encarregados pela obra? São sempre os mesmos? A Estrela "quarteirizou" o serviço?

S/S. 01 de outubro de 2025

FERNANDA GARCIA

Vereadora



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3300310033003900300034003A005000

Assinado eletronicamente por **Fernanda Schlic Garcia** em **01/10/2025 14:39** Checksum: **4E0F1412858DA7F074505A4DEF63AC7F59011EDEAD9CD5A174293B56A1D2E25B**

