

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Assunto: Solicita informações à CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz, sobre a situação das empresas de telefonia, internet e TV que utilizam sua infraestrutura de postes.

CONSIDERANDO que este Vereador tem sido procurado por dezenas de munícipes que relatam problemas relacionados ao abandono da fiação das concessionárias de telefonia, internet e TV, que utilizam a infraestrutura de posteamento de propriedade da CPFL;

CONSIDERANDO que em diversos pontos da cidade é possível observar um grande volume de cabos e fios soltos, caídos e emaranhados, o que causa uma forte sensação de abandono urbano;

CONSIDERANDO que essa situação tem ocasionado sérios problemas, especialmente quanto à ocorrência de curtos-circuitos, que vêm se tornando frequentes;

CONSIDERANDO que, na confluência da Avenida Pereira da Fonseca com as Ruas Benedito de Almeida Lima e Jair Salin Júnior, em menos de dez dias ocorreram dois incêndios na fiação, decorrentes desse cenário de desorganização, gerando transtornos significativos aos moradores, que ficaram sem energia elétrica por várias horas;

REQUER à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, as seguintes informações:

1) Quais medidas de fiscalização e controle são adotadas pela CPFL em relação às empresas de telefonia, internet e TV que utilizam seus postes para instalação de cabos e equipamentos?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

2) Existe um cronograma regular de vistoria e

manutenção para verificação da segurança e da adequação das fiações instaladas por essas

empresas?

3) A CPFL tem realizado notificações, autuações ou

exigido a regularização das empresas que descumprem normas técnicas ou de segurança?

4) Há alguma ação planejada para reorganização e

limpeza dos postes nas regiões mais críticas, especialmente nos pontos onde já ocorreram

incidentes de incêndio?

5) Em relação à ocorrência na confluência da Avenida

Pereira da Fonseca com as Ruas Benedito de Almeida Lima e Jair Salim Júnior, a CPFL

tem conhecimento formal do ocorrido? Caso afirmativo, quais providências foram ou estão

sendo tomadas para evitar novos incidentes semelhantes?

S/S., 15 de outubro de 2025.

João Donizeti Silvestre

Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330031003400370032003A005000

Assinado eletronicamente por **João Donizeti Silvestre** em **15/10/2025 13:38**Checksum: **E77E22E9EA52995C081E43D80D03F43A56A70D8CB01CBE999EF112A69504B6A8**

