



REQUERIMENTO

Informações sobre medidas para resolver o problema de afundamento de via e possível vazamento de esgoto na Rua Josephina Rodrigues Coló, Jardim Bandeirantes.

CONSIDERANDO o afundamento acentuado de trecho da Rua Josephina Rodrigues Coló, no bairro Jardim Bandeirantes, especialmente entre os lotes nº 16 e nº 20, situação que vem se agravando de maneira rápida nos últimos meses;

CONSIDERANDO que há indícios de vazamento na rede de esgoto, dado o ritmo acelerado do desnivelamento da via e o acúmulo constante de água, terra e folhas no local;

CONSIDERANDO que o desnível ultrapassa 40 centímetros no centro da rua, provocando alagamentos em dias de chuva e impedindo a passagem segura de pedestres;

CONSIDERANDO que o acúmulo de resíduos tem gerado mau cheiro, atraído insetos e criado um potencial criadouro do mosquito da dengue, aumentando o risco sanitário para os moradores;

CONSIDERANDO o perigo de acidentes, tendo em vista a profundidade do buraco e a baixa percepção do desnível, fato que já ocasionou quedas de pedestres, podendo resultar em lesões graves caso não haja intervenção imediata;

CONSIDERANDO que já foram registrados atendimentos anteriores via Serviço 156, porém sem solução efetiva, havendo aparente conflito de responsabilidades entre órgãos municipais, o que prolonga o risco à população,

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Sorocaba, solicitando nos informar o que segue:

1. Existem medidas sendo tomadas para solucionar o afundamento da Rua Josephina Rodrigues Coló e verificar eventual vazamento na rede de esgoto?
2. Caso existam medidas em andamento, qual é o cronograma previsto para execução das obras e completa normalização da via?
3. Se não houver providências em andamento, quais motivos técnicos e administrativos impedem a imediata intervenção no local?
4. Foi realizada alguma vistoria recente no trecho afetado da via? Se sim, por qual órgão e qual foi o diagnóstico apresentado?
5. Há estudos prévios ou laudos que apontem a causa exata do afundamento observado no





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO



local?

6. Existe risco estrutural de agravamento do desnível da via caso não sejam tomadas medidas emergenciais?
7. Há previsão de ações conjuntas entre secretarias e autarquias municipais para solucionar o problema, considerando o potencial envolvimento tanto da área de drenagem quanto do saneamento?
8. O local será incluído em algum plano de manutenção preventiva, corretiva ou emergencial das vias públicas no curto prazo?
9. Quais medidas estão sendo adotadas para evitar que o acúmulo de água e resíduos continue a formar ambiente propício ao mosquito da dengue?

REQUEIRO também que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2º e 3º do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

365
ANOS



S/S., 4 de março de 2026

Dylan Dantas

Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320032003000340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320032003000340039003A005000

Assinado eletronicamente por **Dylan Roberto Viana Dantas** em **04/03/2026 18:38**

Checksum: **AA2CC645A5E68440ECB6DB1DD688D7CD54394E73263482C9583F64F1A51B69C7**

