

**GP-RIM-2086/2025**

Sorocaba, 18 de setembro de 2025

**Senhor Presidente,**

Em atenção ao requerimento nº 2022/2025, de autoria do nobre vereador João Donizeti Silvestre e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações sobre providências urgentes com relação à Praça João Abreu Bolina, localizada no bairro do Éden, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pela Secretaria de Serviços Públicos e Obras.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE GALVÃO**  
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor  
**LUIZ SANTOS PEREIRA FILHO**  
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal  
**SOROCABA - SP**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SERPO – Divisão de Gerenciamento Viário

Ofício-DGV 3476/2025

Ao Senhor

**Vereador João Donizeti Silvestre**

Assunto: **Requerimento 2022/2025.**

Referência: Processo SEI nº 3552205.404.00106290/2025-17

Em resposta ao Requerimento nº 2022/2025 (0813207) do Sr. Vereador João Donizeti, que solicita o **serviço de limpeza e manutenção de área pública**, sito à *Praça João Abreu Bolina – Éden*, segue o que cabe à DGV informar:

**1. Existe a possibilidade de realizar a imediata limpeza da Praça João Abreu Bolina, com a remoção de entulhos e acúmulo de sujeira?**

*R: A Secretaria de Serviços Públicos e Obras (SERPO), por meio desta Divisão de Gerenciamento Viário (DGV), mantém equipes em atuação contínua nos serviços urbanos nas diversas regiões da cidade com o objetivo de garantir mais segurança, salubridade e bem-estar à população. Em relação ao serviço solicitado de remoção de entulho, informamos que será encaminhado um técnico ao local para realizar a devida vistoria e avaliar a situação relatada. Após essa análise, a demanda será inserida em nosso cronograma de serviços, visando atender à solicitação no menor prazo possível, dentro das possibilidades operacionais e critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria.*

**3. Existe a possibilidade de realizar uma avaliação técnica da estrutura de solo da praça, especialmente na calçada da Rua Valdenito Pereira de Oliveira, com posterior intervenção corretiva, se necessário?**

*R: Após vistoria realizada por esta DGV, conforme despacho (0849992) e relatório técnico em anexo (0849987), sugere-se o encaminhamento da demanda a autarquia SAAE para que as devidas providências sejam tomadas.*

Certos de contar com sua compreensão, estamos à disposição para possíveis dúvidas e esclarecimentos.

**Elisa Lustosa Fernandes**  
Divisão de Gerenciamento Viário

**Eng.º Darwin José de Almeida Rosa**  
Secretário de Serviços Públicos e Obras



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Dias Lustosa, Chefe de Divisão**, em 09/09/2025, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Darwin Jose de Almeida Rosa, Secretário**, em 11/09/2025, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0876443** e o código CRC **2FAFD4F3**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**Gerenciamento dos Processos Oriundos da Câmara Municipal**

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 3552205.404.00106290/2025-17

**Interessado:** SERPO - Gerenciamento Viário

**Assunto:** Requerimento 2022/2025 - SERPO

Conforme solicitado (0849157), segue relatório de visita técnica (0849987).

Sorocaba, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]

[Cargo do signatário]



Documento assinado eletronicamente por **Marcos da Silva Mendes, Engenheiro**, em 02/09/2025, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0849992** e o código CRC **CFA285C0**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00106290/2025-17

SEI nº 0849992



Sorocaba, 29 de agosto de 2025.

**À SERPO / DGV / Elisa Lustosa Fernandes**

**Assunto:** Análise da calçada e do solo – Praça João Abreu Bolina

**Requerimento:** Câmara Municipal de Sorocaba nº 2022/2025 (Processo 9572/2025)

**Local:** Rua Valdenito Pereira de Oliveira - Sorocaba – SP

Em atenção à solicitação recebida para avaliar, na Praça João Abreu Bolina, as condições estruturais da calçada e do solo adjacente, com possível relação com a infraestrutura de drenagem pluvial existente, informo que foi realizada análise técnica no local.

Na vistoria técnica visual foi analisado indícios de recalque/erosão (fissuras, cavidades, perda de material, desagregação do solo), bem como os elementos de drenagem superficial (boca de lobo e sarjetas) e da interface com o passeio.

Foram observadas as seguintes condições:

- A Calçada encontra-se em bom estado, sem sinais de avarias pontuais, porém há a presença de perda de material de base sob a calçada;
- Presença de erosão interna sob o revestimento do passeio, possivelmente oriunda da boca de lobo (dispositivo de captação pluvial) implantada no alinhamento da sarjeta.
- Sinais de intervenção prévia no local (reaterro sob a calçada visível).
- Ausência de recalques generalizados na área de influência da boca de lobo.

Com base nos indícios, conclui-se que a erosão localizada decorre, provavelmente, da captação pluvial pela boca de lobo, com provável infiltração da caixa de captação com a rede subterrânea. Ressalta-se que já houve intervenção na área, e a problemática está associada à infraestrutura de rede existente na via, cuja integridade e estanqueidade demandam avaliação específica pelo operador do sistema.

Recomenda-se encaminhar formalmente ao SAAE para:

- Análise técnica da caixa de captação (boca de lobo) e conexões, incluindo a verificação de trincas, juntas e estanqueidade da caixa e do tubo de ligação à rede;
- Inspeção interna da rede no trecho de influência, a fim de identificar infiltrações/exfiltrações e pontos de erosão interna;
- Teste funcional em dia chuvoso ou ensaio controlado de carga hidráulica.

Recomenda-se também, após intervenção do SAAE, proceder à recomposição técnica do passeio:

- Retirar o revestimento avariado e o material solto;
- Realizar o reaterro e compactação do solo com material granular adequado;
- Regularizar a base e executar a concretagem da calçada;
- Selagem de juntas perimetrais para impedir infiltração superficial.

Concluí-se que a vistoria visual confirma que há erosões sob o passeio da Praça João Abreu Bolina e que podem estar associadas à boca de lobo existente e à interface desta com a rede de drenagem da via. Recomenda-se encaminhamento para análise e possíveis correções pelo SAAE.

Segue para demais providências.



**Relatório Fotográfico da Obra**



  
**Marcos da Silva Mendes**  
Engenheiro Civil  
Divisão de Gerenciamento Viário