

**GP-RIM-1977/2025**

Sorocaba, 08 de setembro de 2025

**Senhor Presidente,**

Em atenção ao requerimento nº 2300/2025, de autoria do nobre vereador Rafael Domingos Militão e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações sobre o tratamento de esgoto do empreendimento localizado na Rua Juvenal Soares Ramos, nº161 – bairro Ipanema do Meio, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE GALVÃO**  
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor  
**LUIZ SANTOS PEREIRA FILHO**  
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal  
**SOROCABA - SP**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA



**Serviço Autônomo  
de Água e Esgoto**



**Prefeitura Municipal de Sorocaba**

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas – SERIM

**Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique Galvão**

**REF.: Requerimento nº 2300/2025**

**VEREADOR: Rafael Militão**

**ASSUNTO: Requer informações sobre o tratamento de esgoto do empreendimento localizado na Rua Juvenal Soares Ramos, nº161 – bairro Ipanema do Meio.**

Em atenção ao Requerimento em pauta, informamos:

**1) Qual é o sistema de tratamento de esgoto adotado pelo empreendimento localizado na Rua Juvenal Soares Ramos, nº 161 – Ipanema do Meio?**

O referido empreendimento possui um sistema de bombeamento de efluentes (elevatória de esgoto) responsável pela coleta e recalque do esgoto produzido, direcionando-o até a rede pública de esgoto localizada na Rua Juvenal Soares Ramos.

**2) O empreendimento está ligado à rede de esgoto público ou utiliza sistema particular (fossa séptica, biofossa ou outro método)?**

Respondido no item 01.

**3) Em caso de sistema próprio, qual a periodicidade exigida de manutenção e a disposição final do efluente?**

Não se aplica.

**4) Se há indícios ou registros de lançamento irregular de esgoto no rio, quais**

## medidas estão sendo adotadas pelas autoridades competentes?

Conforme levantamento de informações, houve a incidência de um descarte referente a um líquido branco no sistema de galerias pluviais. Após verificação realizada no local, constatado que a situação decorreu da lavagem de equipamentos de pintura realizada no interior do condomínio. A situação já se encontra normalizada.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos retribuindo os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

**Glauco Enrico Bernardes Fogaça**

Diretor-Geral

**Eng.º Elisandro Bessa Cavalcante**

Diretor Op. de Esgoto e Drenagem



Documento assinado eletronicamente por **Elisandro Bessa Cavalcante, Diretor**, em 03/09/2025, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Enrico Bernardes Fogaça, Diretor**, em 06/09/2025, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0854036** e o código CRC **4CF91504**.