

**GP-RIM-2487/2025**

Sorocaba, 31 de outubro de 2025

**Senhor Presidente,**

Em atenção ao requerimento nº 2789/2025, de autoria do nobre vereador Rogério Marques Pereira e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações sobre manutenções recorrentes e intervenções realizadas pela autarquia SAAE na Avenida Paraná, próximo ao condomínio Campos do Conde, no bairro Cajuru do Sul, encaminhamos a Vossa Excelência respostas exaradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE GALVÃO**  
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor  
**LUIS SANTOS PEREIRA FILHO**  
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal  
**SOROCABA - SP**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA



**Serviço Autônomo  
de Água e Esgoto**



**Prefeitura Municipal de Sorocaba**

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas – SERIM

**Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique Galvão**

**REF.: Requerimento nº 2789/2025**

**VEREADOR: Rogério Pereira Marques**

**ASSUNTO: Requerer informações sobre manutenções recorrentes e intervenções realizadas pela autarquia SAAE na Avenida Paraná, próximo ao condomínio Campos do Conde, no bairro Cajuru do Sul.**

Em atenção ao Requerimento em pauta, informamos:

**1- Qual manutenção está sendo realizada atualmente no referido local?**

Trata-se de uma manutenção pontual na rede de adução do Centro de Distribuição do Bairro Cajuru.

**2- Quando foram realizadas as últimas manutenções pelo SAAE no mesmo ponto?**

Considerando esse ponto e a rede mencionada, no ano corrente foram duas manutenções em 24/06/2025 e 23/09/2025.

**3-Quais correções foram feitas nessas ocasiões?**

As manutenções consistem em retirar o trecho quebrado do tubo e reparar o trecho com um novo tubo.

**4-Qual é a correção que está sendo feita no presente momento?**

A manutenção executada refere-se a mesma do item anterior.

**5- Quais as dificuldades encontradas pelo SAAE para sanar de forma definitiva o problema?**

O local é uma rodovia estadual que atravessa uma área urbana com grande fluxo de veículos, populosa, uma via que sofreu grandes mudanças com sua duplicação, portanto para amenizar os transtornos causados por manutenções, há necessidade do remanejamento total dessa rede, melhorando inclusive a capacidade de abastecimento de toda a região, atividade que está em andamento pela Autarquia e por ser uma obra de grande porte, essa execução é dificultosa e de longo prazo de execução.

**6- Por que há necessidade de constantes aberturas no mesmo local para execução do mesmo tipo de manutenção?**

Normalmente, manutenções se repetem em pontos mais exigidos do sistema pela força hidráulica, ou seja, pontos que sofrem maior carga de pressão e recebem golpes do próprio balanço do fluído, denominados golpes de "ARIETE", causando rompimentos desses pontos.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos retribuindo os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

**Glauco Enrico Bernardes Fogaça**

Diretor-Geral

**Eng.<sup>º</sup> Hélio Rodrigues dos Santos**

Diretor Op. de Água

em substituição



Documento assinado eletronicamente por **Helio Rodrigues dos Santos, Diretor**, em 29/10/2025, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Enrico Bernardes Fogaça, Diretor**, em 29/10/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador\\_externo.php?  
acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1051467** e o código CRC **A011B0FA**.

---

---

**Referência:** Processo nº 3552205.404.00142289/2025-48

SEI nº 1051467