



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

INDICAÇÃO

Serviço de tapa-buraco e manutenção próximo a guias no acesso de grande circulação de pedestres, e manutenção/troca das guias que ocasionam acúmulo de água, prejudicando o fluxo de pedestres e aumentando o risco de acidentes na Av. Edward Fru Fru Marciano da Silva, 406 (em frente padaria Bruna)

Considerando que, a manutenção adequada da via é fundamental para garantir a segurança e acessibilidade dos cidadãos, especialmente em períodos de chuva, quando o acúmulo de água pode dificultar a mobilidade e gerar transtornos à população.

Considerando que o Buraco existente, está em situação de risco aos pedestres que utilizam o comércio local, além de local de alto fluxo de pedestres.

Considerando que, a gravidade da situação demanda uma resposta rápida e eficiente, risco iminente.

INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente, a tomada de providências, Serviço de tapa-buraco e manutenção próximo a guias no acesso de grande circulação de pedestres, e danos nas guias que ocasionam acúmulo de água, prejudicando o fluxo de pedestres e aumentando o risco de acidentes na Av. Edward Fru Fru Marciano da Silva, 406 (em frente padaria Bruna).

VAS 5353

S/S., 30 de janeiro de 2025.

ÍTALO MOREIRA

Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300031003600310030003A005000

Assinado eletronicamente por Ítalo Gabriel Moreira em 30/01/2025 10:33

Checksum: DD66EC0A69C8976EBB7021A63D115D79CCFB859B674314A547975DCB4C3F0054

