



## CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

### INDICAÇÃO

**Adoção de medidas para solucionar o problema de acúmulo de água na calçada localizada na Rua Hermínio Furlini de Bolletti, nº 148, no Jardim Pacaembu.**

Moradores relatam que a água permanece parada no local devido à ausência de um sistema adequado de escoamento, favorecendo a estabilidade do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.

A situação representa um risco à saúde pública e causa transtornos para pedestres e moradores da região.

Diante disso, solicitamos que sejam realizadas vistorias técnicas e medidas preventivas para garantir o escoamento adequado da água, eliminando o acúmulo de água na localidade.

INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente, a tomada de providências, visando a Adoção de medidas para solucionar o problema de acúmulo de água na calçada localizada na Rua Hermínio Furlini de Bolletti, nº 148, no Jardim Pacaembu.

VAS 1292

**S/S., 18 de fevereiro de 2025.**

**ÍTALO MOREIRA**

**Vereador**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300033003000380032003A005000

Assinado eletronicamente por Ítalo Gabriel Moreira em 18/02/2025 14:55

Checksum: 2B94FE52D5C20B01296BF7BD5F850E3585D5A49DC784DE8FC6E449D1D18F16E9

