



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

Instalação de lombada antes da faixa viva, em frente ao Pronto Atendimento (PA), localizado na Av. General Carneiro.

Considerando que a função principal da faixa viva é proporcionar segurança aos pedestres em locais sem semáforo, por meio da valorização da travessia com prioridade e respeito à sinalização horizontal;

Considerando que a presença de um semáforo já regulamenta adequadamente o fluxo de veículos e pedestres, tornando redundante a permanência da faixa viva no local;

Considerando que a coexistência de faixa viva e semáforo pode gerar confusão nos condutores e pedestres, comprometendo a clareza das normas de circulação e a efetividade da sinalização;

Considerando que a faixa viva, por sua natureza educativa e simbólica, tem sua melhor aplicação em áreas sem controle semaforico, onde há necessidade de maior conscientização dos motoristas quanto à prioridade dos pedestres;

Considerando que a manutenção da faixa viva junto ao semáforo pode resultar em interpretações equivocadas, impactando negativamente a segurança viária;

Considerando que é dever do poder público zelar pela organização e coerência da sinalização de trânsito, evitando elementos que possam comprometer a fluidez e a segurança nas vias urbanas;

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, por meio do setor competente, sejam adotadas medidas cabíveis para instalação de lombada antes da faixa viva em frente ao Pronto Atendimento (PA), localizado na Av. General Carneiro.

S/S., 01 de Abril de 2025.

ROBERTO FREITAS
Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300035003200370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300035003200370034003A005000

Assinado eletronicamente por **Roberto Machado de Freitas** em 01/04/2025 11:53

Checksum: **AE6467904FC06DDFD6A3CCAF3B11F13988A253269F404F254A1AFCB595013491**

