



# Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

DESPACHO  
**APROVADO**

(PRESIDENTE) .

Em 11 DEZ 2014

PROTUDO GENL

-08-Dez-2014-13:27-141465-1/A

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

REQUERIMENTO N.º: 2498

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE A ADUTORA DE AÇO-CARBONO DO SAAE.

CONSIDERANDO denúncias fundamentadas que chegaram em nosso gabinete parlamentar,

CONSIDERANDO as obrigações do Poder Legislativo inerentes ao artigo 31 da carta magna nacional,

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1) Procede a informação de que, desde a "Represa do Clemente", na Serra de São Francisco, até a ETA - Estação de Tratamento de Água do Cerrado, existem 4 (quatro) linhas de tubos adutores de água, de propriedade do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos?

2) Procede a informação de que uma dessas adutoras está "seca", ou seja, não está sendo utilizada para o transporte de água "in natura"?

3) Informar toda a "história" dessa adutora: em que época foi construída, quando foi inaugurada, qual a sua capacidade plena, de que material é constituída, qual a espessura desse material, quais os tipos de revestimentos ela possui - tanto no interior como no exterior, quantos quilômetros a céu aberto ela percorre e quantos quilômetros subterrâneos ela percorre;

4) Desde quando (data) essa adutora está "seca", não sendo utilizada?






# Câmara Municipal de Sorocaba

Estado de São Paulo

Nº

- 5) Qual o motivo dessa adutora não estar sendo utilizada?
- 6) Existe previsão para que essa adutora volte a ser utilizada?  
Informar data.
- 7) Procede a denúncia de que essa adutora está "seca" desde o ano de 2005, sendo que esse procedimento causou uma acelerada oxidação interna de suas paredes, constituídas de aço-carbono?
- 8) Informar quando foi a última vez que foi feita/refeita uma camada de revestimento protetor contra oxidação, nas paredes internas dessa adutora.
- 9) Informar se existe algum laudo técnico, do próprio SAAE ou de empresa contratada, dando conta da oxidação nas paredes internas dessa adutora; em caso afirmativo, anexar cópia desse laudo.
- 10) Procede a informação de que a empresa ECL Engenharia e Construções Ltda, em anos passados, realizou inspeções nas paredes internas dessa adutora? Em caso afirmativo, remeter cópia dos relatórios entregues ao SAAE por essa empresa, a esse respeito.
- 11) Essa adutora, no estado em que se encontram as suas paredes internas, pode ser utilizada, ou seja, suportará a pressão da coluna de água, desde a Represa do Clemente até a ETA do Cerrado? Qualquer que seja a resposta, embasá-la com suporte técnico.

Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2014.

  
José Crespo  
Vereador

PROTÓCOLO GENL.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

08-Dez-2014-13:27-141689-2/4



Esta impressão foi confeccionada com papel 100% reciclado