



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

(PRESIDENTE)

04 DEZ. 2018

Em _____

INDICAÇÃO N.º: 1672

Solicitação de reparo em redutor de velocidade da avenida Professor Joaquim Silva, no Jardim Saira.

Considerando que a Avenida Professor Joaquim Silva, no Jardim Saira, está com buraco no redutor de velocidade localizado na altura do número 636;

Considerando que os buracos podem causar avaria em veículos que trafegam na pista, sendo que o problema existente no equipamento de segurança já atinge uma faixa inteira de rodagem;

Considerando que munícipes que transitam na região alegam que o buraco vem aumentando dia após dia;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por meio do setor competente, a tomada de providências em reparar o redutor de velocidade (lombada) existente na altura do número 636 da Avenida Professor Joaquim Silva, no Jardim Saira.

S/S., 29 de Novembro de 2018.


Dr. Hélio Brasileiro
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
29/11/2018 16:38 18/000 1/2