



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

APROVADO

(PRESIDENTE)

Em 02 DEZ. 2020

REQUERIMENTO N.º: 1432

INFORMAÇÕES DA SENHORA PREFEITA SOBRE A INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS A FIM DE DIMINUIR O NÚMERO DE COLISÕES E ATROPELAMENTOS NA ALAMEDA PROFESSOR HORÁCIO RIBEIRO, NA ALTURA DO NÚMERO 799, NO JARDIM GONÇALVES.

CONSIDERANDO que, moradores reclamam da dificuldade no tráfego de veículos na Alameda Professor Horácio Ribeiro, na altura do número 799, no Jardim Gonçalves, já que nos últimos meses foi verificado um aumento no número de ocorrências de colisões, dificuldades dos moradores de sair e entrar com seus veículos em suas garagens e atropelamentos na via;

CONSIDERANDO que, a via é bastante movimentada, com grande número de residências e trânsito intenso de veículos e pedestres e muitos trafegam em alta velocidade, desrespeitando as placas de trânsito já existentes, sendo urgente e necessário à elaboração de estudos visando à instalação de redutor de velocidade tipo lombofaixa / radar que seja propício para que seja solucionado o problema, em pontos críticos e o reforço na sinalização horizontal e vertical do local;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar o que segue:

- 1) Existe a possibilidade da Prefeitura, através do setor competente elaborar estudos visando à instalação de lombofaixa e demais recursos que sejam necessários a fim de diminuir as ocorrências de colisões e atropelamentos na Alameda Professor Horácio Ribeiro, altura do número 799, no bairro Jardim Gonçalves? Caso positivo, quando tais serviços serão executados? Caso negativo, por quê?

S/S., 05 de novembro de 2020.

HUDSON PESSINI
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL, SOROCABA 11/Nov/2020 08:47 201822 1/1

GP-RIM-1428/2020

Sorocaba, 29 de dezembro de 2020

Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento nº 1432/2020, de autoria do nobre vereador Hudson Pessini e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a instalação de redutor de velocidade e demais recursos necessários a fim de diminuir o número de colisões e atropelamentos na Alameda Professor Horácio Ribeiro, na altura do número 799, no Jardim Gonçalves, informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos da URBES Trânsito e Transportes que a implantação de redutores de velocidade está diretamente atrelada ao cumprimento de condições técnicas mínimas previstas na Resolução nº 600/16 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, entre elas a inexistência de guias rebaixadas, estar no mínimo a 15 m das esquinas e em vias com declividade inferior a 6%.

Nesse sentido, técnicos do setor de Engenharia de Tráfego estarão coletando os dados e avaliando as condições de circulação viária para verificar a necessidade do dispositivo conforme os critérios técnicos estabelecidos na referida norma.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



JESUEL GOMES

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP