



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (015) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

## REQUERIMENTO N.º: -

**Informações reiteradas ao requerimento 134/2024 que requereu informações detalhadas ao Executivo sobre o plano de reforma e manutenção do prédio e equipamentos da CEI 87 Dr. Cássio Rosa, localizada no Bairro Habiteto.**

CONSIDERANDO que o motivo desta solicitação se deve à preocupação com a segurança, saúde e bem-estar das crianças e profissionais que frequentam diariamente a referida instituição;

CONSIDERANDO que continuamos recebendo diversas cobranças da população, a respeito do assunto em tela;

CONSIDERANDO que precisamos apresentar uma devolutiva aos munícipes;

CONSIDERANDO que este vereador esteve em nova visita a referida unidade e observou que diversos problemas estruturais que precisam de intervenção urgente, permanecem e novos se agregaram, então é preciso obter esclarecimentos sobre as medidas que serão tomadas para sanar tais questões;

CONSIDERANDO que os principais pontos de atenção observados são os seguintes:

1. Troca ou Manutenção do Telhado:
  - ✓ Infiltração generalizada pelo telhado em toda a unidade;
2. Troca do Piso:
  - ✓ O piso paviflex encontra-se quebrado e descolando, apresentando riscos de acidentes com perfuração;





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (015) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

3. Pintura do Prédio (foi realizada apenas a pintura da parte externa do prédio):

✓ Necessidade de pintura em toda a estrutura;

4. Conserto do Totem:

✓ O totem danificado foi retirado, eliminando o risco de queda com acidentes, porém, não foi instalado o novo Totem;

5. Reforma da Cozinha:

✓ Danificações comprometendo a higiene e a segurança da qualidade alimentar;

✓ Mau cheiro;

✓ Aparecimento de roedores (presenciamos um rato na cozinha da unidade);

6. Infiltração nas Paredes:

✓ Necessidade de reparo nas paredes afetadas por infiltrações;

7. Retirada de Cupinzeiro:

✓ Ação para a retirada do cupinzeiro presente nas dependências.

8. Manutenção da Área de Lazer:

✓ Melhorias na área de lazer para torná-la mais segura e favorável às crianças.

9. Berçário:

✓ Substituição de equipamentos comprometidos, como colchonetes velhos, rasgados e sujos, que podem representar riscos à saúde das crianças. (A unidade recebeu 32 colchonetes novos, porém a quantidade é insuficiente para o número de crianças, o ideal seria mínimo de 80 colchonetes).

10. Mobiliário:

✓ Mobiliário muito antigo e comprometido





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (015) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1. Existe plano de ação para atendimento e solução destes problemas?
2. Em caso positivo, fornecer informações detalhadas sobre o plano de ação, prazos estabelecidos e recursos alocados para a realização dessas melhorias, observando os principais pontos citados e outros que julgarem necessário;
3. Em caso negativo, justificar o motivo do abandono;
4. Por qual razão, os serviços ainda não foram iniciados, conforme resposta exarada ao requerimento 0134/2024 em 05 de março de 2024?
5. **REQUER-SE**, por fim, que o presente requerimento seja plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 1º da LOM e Art. 104, § 2º e §3º do RI).

**S/S., 01 de junho de 2024.**

**RODRIGO DO TREVISO - Vereador**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390033003300380039003A005000

Assinado eletronicamente por **Rodrigo Piveta Berno** em 01/07/2024 12:37

Checksum: **6CEEAC8C8C3AD6DD2AE593C2F9496F76F90A821D8D4C23B9D2D30410F8419380**

