



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP  
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Considerando:

- Que os moradores próximos ao córrego do Hospital Teixeira Lima têm relatado problemas relacionados ao forte cheiro proveniente do local;
- O impacto negativo desse cheiro na qualidade de vida dos residentes, incluindo a obstrução do muro das casas próximas;
- A importância de realizar estudos e implementar soluções adequadas para conter e solucionar os problemas ambientais e de saúde pública associados ao córrego;

**REQUEIRO** à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações e providências:

Existe a possibilidade de realizar um estudo para contenção e melhoria das condições do córrego do Hospital Teixeira Lima?

Quais medidas estão sendo consideradas para abordar o problema do forte cheiro e a obstrução dos muros das residências próximas?

Há um plano de ação específico para a contenção e limpeza do córrego, e qual é o prazo estimado para a execução dessas ações?

Que tipo de suporte técnico e recursos serão alocados para a realização do estudo e implementação das soluções propostas?

Como os moradores serão informados sobre o andamento do estudo e das medidas a serem tomadas para resolver os problemas relacionados ao córrego?

Existe uma previsão para a conclusão do estudo e início das obras de contenção e limpeza do córrego?

Solicitamos que essas informações sejam fornecidas com a máxima urgência, para garantir que as preocupações dos moradores sejam adequadamente abordadas e resolvidas.



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390034003900330033003A005000

Assinado eletronicamente por **José Vinícius Campos Aith** em 02/09/2024 14:29

Checksum: **8F4C82A3F65D66FC8EAE4E1886692DEDCF4D0A957519954E3FB2C44D632548DF**

