



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Requer manutenção no sistema de calha da escola Basilio Costa Daemon localizada na Rua Ataliba Pontes, s/n, Paineiras.

CONSIDERANDO que fomos procurados neste gabinete diante da chuva registrada ontem, onde a calha da escola mencionada não suporta a vazão de uma chuva de maior intensidade, ocasionando o alagamento da escola;



CONSIDERANDO que boa parte da escola foi afetada com a chuva adentrando ao local causando diversos tipos de prejuízos, que possivelmente teriam sido evitados com a devida manutenção do sistema de calha,

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

- 1) É possível realizar a manutenção do sistema de calha da escola Basilio Costa Daemon? Se sim, para quando pode-se esperar o atendimento? Se não, por quais motivos?
- 2) Existem outras medidas que podem ser tomadas para avaliar a estrutura predial de modo a evitar que outros problemas como este ocorram? Se sim, é possível envio de equipe técnica no local? Para quando?

S/S., 24 de outubro de 2024.

**DYLAN ROBERTO VIANA DANTAS
VEREADOR**



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390036003300320036003A005000

Assinado eletronicamente por **Dylan Roberto Viana Dantas** em 24/10/2024 16:18

Checksum: **624F63EDB8690CD03505BDE3AB2E90DEEFB79C3BEFA4D4133880120AA3676100**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390036003300320036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.