



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

REQUERIMENTO

Requer informações e providências sobre a falta de manutenção estrutural na CEI 105 “Dra. Maura Roberti”, localizada no Jardim Nova Ipanema.

Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Serviços Públicos e Obras, preste as seguintes informações sobre a situação da escola CEI 105 “Dra. Maura Roberti”, localizada na Rua Diva Forestieri Rossi, nº 90 – Jardim Nova Ipanema, Sorocaba – SP:

A Prefeitura tem ciência da situação estrutural da unidade escolar CEI 105?

Existe laudo técnico ou relatório recente da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Obras que comprove as atuais condições do prédio?

Há previsão para realização de **manutenção, reparos ou revitalização** na referida unidade escolar?

Em caso afirmativo, qual o cronograma previsto para o início das intervenções?

Em caso negativo, quais os motivos para a ausência de providências até o momento?

Solicitamos, ainda, que seja realizada a devida manutenção emergencial da escola, diante das condições precárias observadas.

Justificativa

Este mandato recebeu denúncias de moradores e responsáveis por alunos que relataram as **péssimas condições estruturais da CEI 105 “Dra. Maura Roberti”**, incluindo:

Paredes com infiltrações e descascadas;

Portas danificadas;

Presença de ferrugem em áreas metálicas;

Ausência de pintura adequada e sinais de abandono;

Risco de comprometimento da segurança das crianças e profissionais.

Tais condições são incompatíveis com um ambiente escolar seguro e digno,





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

ferindo o direito à educação com qualidade e respeito à infância.

Anexamos fotos que comprovam os problemas relatados, reforçando a urgência de providências por parte do Executivo.





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300039003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300039003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR



S/S., 30 de junho de 2025

Izídio de Brito

Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300039003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300039003700330031003A005000

Assinado eletronicamente por **Izídio de Brito Correia** em 30/06/2025 16:32

Checksum: **C421DB7FF678B1B3BE6CF9AA5131633214C3A59B8AC34A62B6CDD45396122E12**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300039003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.