



**REQUERIMENTO N.º: -**

**REQUER** de instalação de plataforma/cabine/observatório suspenso para os salva-vidas no Parque Natural Porto das Águas – localizado na Avenida Quinze de Agosto, altura do nº 5.882 a 6.300, como medida necessária e urgente para melhorar as condições de trabalho desses profissionais, e conseqüentemente melhorar a segurança dos banhistas e de seus animais pets que adentram nas águas do parque.

Considerando que até onde se apurou, desde a contratação dos salva-vidas, há poucos meses, para desempenharem suas funções de orientação, prevenção e de salvamento, já foram salvos mais de 16 banhistas, e alguns cães, da morte certa por afogamento;

Todavia, considerando que o Porto das Águas ainda carece de uma estrutura ideal para que os salva-vidas possam melhor exercer seu *mister*, pois como se nota na foto a seguir, hoje eles sequer contam com um abrigo do sol, quanto mais de uma estrutura, como uma plataforma de visualização adequada para fazer frente a suas responsabilidades para com a vida dos banhistas.



Veja que nessa foto acima, caso o salva-vidas fique nesse local que ele está, ele fica sem visão do ponto cego que circulamos em roxo, da mesma forma que caso o salva-vidas estivesse no local que fizemos um asterisco em vermelho na foto retro, ele ficaria sem qualquer visão da parte de trás do Gabinete 2– Telefone (15) 3238-1132 – E-mail: vereadorfabiosimoa@camarasorocaba.sp.gov.br  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945 - Alto da Boa Vista - CEP 18013-904.





barranco em que fizemos uma linha em vermelho;

Nesse sentido, considerando que atualmente os salva-vidas são obrigados a ficarem expostos ao tempo, ao sol, e por estarem no nível do chão, eles não contam com uma visão adequada da represa, nem mesmo da parte cercada por boias/cordas, que é o local reservado para a recreação e nado do público em geral. Já que na altura do chão, existem muitos pontos cegos inclusive na parte mais rasa da prainha, que é contigua ao suposto melhor ponto de monitoramento para esses profissionais de salvamento se situarem em suas atividades de monitoramento/salvamento. Ou seja, algo precisa ser feito urgentemente.



Considerando que pela foto a cima se objetiva demonstrar na parte riscada em roxo que os salva-vidas não têm visão de três, talvez de 4 metros da parte do risco pro “pé do barranco da represa”, o que poderia acarretar em afogamentos, ainda mais aos finais de semana em que o movimento é grande no local, e há uma constante poluição sonora por parte de frequentadores desprovidos de noção e bom-senso, que ficam com o som nas alturas. De tal forma, que fatalmente o excesso de barulho dificultaria aos salva-vidas ouvirem gritos, ou barulhos de afogamento. Ou seja, mais risco de morte.

Considerando que atualmente pelo fato dos salva-vidas não poderem contar com uma cabine/observatório adequado, e que seja portanto elevado em relação ao solo, eles ficam na altura do chão, e portanto ficam acessíveis para várias pessoas que, ainda que sem maldade, acabam

Gabinete 2– Telefone (15) 3238-1132 – E-mail: vereadorfabiosimoa@camarasorocaba.sp.gov.br  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945 - Alto da Boa Vista - CEP 18013-904.





roubando a atenção desses profissionais, que por vezes “ficam puxando assunto triviais” com esses importantes profissionais, os quais devem estar 100% atentos para garantir a segurança e integridade dos frequentadores, desse modo, como título de exemplo, recomendamos a construção/instalação urgente de uma estrutura semelhante a essa:



Sendo assim, **Diante do exposto, REQUEIRO** à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal**, através do setor competente, solicitando nos **INFORMAR, ITEM A ITEM**, conforme se segue:

1. A Municipalidade estava ciente de que os salva-vidas vidas terceirizados contratados para atuarem no Parque Natural Porto das Águas estão atualmente expostos ao tempo, sem nenhuma cobertura minimamente adequada? Se sim, informe se medidas estão sendo tomadas para sanar essa questão, bem como informe se é obrigação da empresa terceirizada garantir que esses profissionais tenham algum abrigo adequado em relação ao tempo, e para evitar insolação.
2. A Municipalidade estava ciente da existência real de vários pontos cegos existentes na “prainha/ilha” do Porto, no que toca a visão, o monitoramento dos salva-vidas? Se sim, informe eventuais medidas em curso para sanar urgentemente este lapso.

Gabinete 2– Telefone (15) 3238-1132 – E-mail: vereadorfabiosimoa@camarasorocaba.sp.gov.br  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945 - Alto da Boa Vista - CEP 18013-904.





# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

3. Se não, requeiro que medidas urgentes sejam tomadas para sanar essa importante questão de segurança dos banhistas.
4. Independentemente de eventuais medidas em curso, para melhorar a estrutura de trabalho dos salva-vidas, requeiro que uma guarita/observatório elevado seja construído/instalado o quanto antes no local mais adequado tecnicamente para tanto no Porto das Águas. Isso será possível? Se sim, informe quando ocorrerá, se não justifique eventuais impossibilidade.

**Por fim, REQUEIRO que a resposta ao requerimento em tela seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2º e 3º do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.**

**Sorocaba/SP, 01 de outubro de 2025.**

**FABIO SIMOA**

**Vereador**

Gabinete 2– Telefone (15) 3238-1132 – E-mail: vereadorfabiosimoa@camarasorocaba.sp.gov.br  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945 - Alto da Boa Vista - CEP 18013-904.



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300310033003900330036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310033003900330036003A005000

Assinado eletronicamente por **Fábio Simoa Mendes Do Carmo Leite** em **01/10/2025 16:44**

Checksum: **C34762DFA609F969C1BEF741BEDE6B786A8154D113832D0A47E7F14230E2C802**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300310033003900330036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.