Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

INDICAÇÃO

Avaliação e estudos quanto ao mal funcionamento do semáforo que apresenta falhas constantes na Avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, cruzamento com Avenida Atanásio Soares – Jardim São Guilherme.

Considerando que , munícipes nos informam que o semáforo na localidade acima informada , merece atenção , eis que , constantemente apresente defeito de funcionamento, ficando fora de operação.

Considerando que, o local é de alto fluxo , onde tem ocorrido vários acidentes devido a falha do equipamento, ciente de que a reposta para o reparo tem sido demorada e causando transtornos para o transito local.

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente, visando Avaliação e estudos quanto ao mal funcionamento do semáforo que apresenta falhas constantes na Avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, cruzamento com Avenida Atanásio Soares – Jardim São Guilherme.

VAS 4772

S/S., 16 de setembro de 2024.

Ítalo Moreira

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3200390035003200340038003A005000

Assinado eletronicamente por **Ítalo Gabriel Moreira** em 16/09/2024 11:01 Checksum: D757AAC465F946500AD704D77D7AFEF74DB56D83A854D2DB13A6BB274DDD7782

