



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Indicação

Vistoria em imóvel para avaliar riscos, como rachaduras ou instabilidade, que possam comprometer a segurança dos moradores

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através do setor competente, a tomada de providências visando à / ao Vistoria em imóvel para avaliar riscos, como rachaduras ou instabilidade, que possam comprometer a segurança dos moradores

Indico ao setor responsável que seja realizada vistoria com emissão de laudo técnico assinado por engenheiro capacitado, do imóvel localizado na Rua Diva Pellegrino Fioravante, 292 - Vila Zacarias, que após obra realizada pelo SAAE num córrego vizinho, passou a apresentar rachaduras por todo a casa.

S/S., 24 de abril de 2025

Raul Marcelo

Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300036003300360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300036003300360039003A005000

Assinado eletronicamente por **Raul Marcelo de Souza** em 30/04/2025 17:39

Checksum: **36FAA5BB63065165C2FF4FB409085AD2641E31B34D9B5AFF3ED04A1025984929**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300036003300360039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.