



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

## INDICAÇÃO

### **Vistoria técnica urgente e reforma estrutural na unidade CEI-118 LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA**


CONSIDERANDO que a CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira, na Vila Helena situada na rua Miguel Stefan Nº 63, apresenta condições estruturais gravemente comprometidas, conforme mencionado por responsáveis de alunos da escola;

CONSIDERANDO a existência de rachadura no muro com risco de desabamento em parte ou em sua estrutura total;

CONSIDERANDO que a situação atual representa perigo iminente e, nas condições em que se encontra, a unidade não deveria estar em funcionamento;

INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, através do setor competente, a tomada de providências, visando à reforma citada com urgência na unidade CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira.

**Obs.: Contato Assessor Parlamentar Vladimir Irineu Alves [Tel:\(15\) 98144-3607](tel:(15)98144-3607).**



S.S, 04 de julho 2025

**TONINHO CORREDOR**  
**Vereador**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300039003900370039003A005000

Assinado eletronicamente por **Antonio Cicero da Silva** em 07/07/2025 12:51

Checksum: **E1DAF825C8205115AE1923ED99C082A8D78E7D44CF2FE90D1E2CD072FDFD93D1**

