



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

APROVADO

(PRESIDENTE)

Em

22 NOV. 2018

Requerimento n.º

2372

Informações ao Prefeito sobre fiscalização de supostos problemas estruturais no Shopping Pátio Cianê.

CONSIDERANDO que este parlamentar fora procurado por grande quantidade de munícipes, bem como acompanhou diversas publicações recentes em redes sociais, dando notícias de aparentes problemas estruturais no prédio do Shopping Pátio Cianê, na região central de nosso município;

CONSIDERANDO que as informações e imagens trazem o contexto de trincas e rachaduras nas estruturas do prédio, fazendo crer que algo de irregular está ocorrendo e eventualmente outra tragédia pode ser ocasionada naquela localidade;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve fiscalizar as atividades comerciais em nosso município, sendo imperioso neste mister, checar a regularidade estrutural de imóveis, bem como, acompanhar eventuais denúncias como a posta neste momento;

CONSIDERANDO no mais, que os empreendimentos comerciais devem ter seu laudo estrutural assinado por responsável técnico, além de

CÂMERA MUN. SOROCABA 13/NOV/2018 10:54 105943 1/4



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

possuir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sob pena de não o tendo, ser impedido de realizar suas operações e atividades;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1) A prefeitura municipal tem conhecimento dos supostos problemas estruturais do Shopping Pátio Cianê ? Se sim, quais as medidas tomadas pela Administração Pública Municipal ? Ainda, se sim, qual a postura da Prefeitura diante de eventuais riscos à sociedade e aos frequentadores daquele local ?

2) A prefeitura municipal tomou medidas fiscalizatórias recentemente nas dependências do estabelecimento em questão, especialmente no tocante à sua estabilidade estrutural ? Se sim, teve quais impressões e conclusão ? Se não, por quais motivos? Justifique.

3) O estabelecimento comercial que estão possui AVCB e Laudo Estrutural ?

S/S., 13 de novembro de 2018

Rodrigo Maganhato "Manga"
Vereador



CÂMERA MUNICIPAL SOROCABA 13-NOV-2018 10:59 183543 2/4



GP-RIM-2472/18

Sorocaba, 03 de dezembro de 2018

Senhor Presidente,

J.AO EXPEDIENTE EXTERNO

SECRETÁRIO GERAL

Em resposta ao requerimento nº 2372/2018, de autoria dessa Presidência e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre fiscalização de supostos problemas estruturais no shopping Pátio Cianê, informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos da SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Projetos:

1. Sim, a PMS tem conhecimento dos supostos problemas. Em 12/11/18, o Sr. Alexandre Rosa Lima - Chefe da Seção da Defesa Civil da SESDEC solicitou à SEPLAN, que um engenheiro procedesse à vistoria no Pátio Cianê Shopping.

O Eng.º Areobaldo Negreti, do Setor de Perícias e Avaliações, deslocou-se até o local e em companhia do Chefe de Seção da Defesa Civil, do Coordenador Geral da Defesa Civil - Sr. Davi Dutra, do Coordenador de Segurança do Pátio Cianê Shopping - Sr. Carlos Ney Pires dos Santos e do Eng.º Thiago Heitor de Camargo, responsável pelo Setor de Manutenção do Pátio Cianê Shopping, procedeu a vistoria dos edifícios e pátios do estabelecimento, em especial nos pontos apontados pelo munícipe que divulgou imagens em rede social.

Os responsáveis pelo estabelecimento informaram que os desempenhos estruturais das edificações são acompanhados rotineiramente pelos engenheiros projetistas.

Para vistoria, o Eng.º Negreti utilizou o método de inspeção visual para avaliação qualitativa e captou imagens fotográficas, percorrendo todas as instalações do estabelecimento, inclusive as áreas restritas aos usuários.

O Eng.º Negreti constatou a existência de fissuras, provocadas pela movimentação normal das estruturas pré-moldadas de concreto. Foram constatadas fissuras entre as paredes de vedação e as estruturas pré-moldadas, especialmente nas escadas de acesso às garagens. Foram constatadas fissuras provocadas por retração em pontos do piso do 2º Subsolo. Essas fissuras no piso indicam possível falha na execução do piso, que frequentemente surgem por falta de compactação do solo e/ou deficiência no preparo e no lançamento do concreto, entre outras causas.

Transcrevemos a conclusão do Eng.º Negreti, conforme consta do Relatório de Vistoria, cópia juntada:

“Não verificamos problemas ou manifestações que indiquem comprometimento das instalações com relação a segurança dos frequentadores e, informa ainda a operação do Shopping que tais serviços de manutenção já fazem parte da rotina da equipe de manutenção”.

Adicionalmente informam os técnicos da SEPLAN que existe uma diferença entre as patologias denominadas fissuras, trincas e rachaduras e existem normas técnicas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, são as Normas Brasileiras NBR 9575 e NBR 15575.

CANTINA Nº 1, SOROCABA 03-12-2018 15:15 18-221 1/2



2. Ver resposta anterior e o Relatório de visita do Eng.º Negreti, cópia anexa.
3. O estabelecimento possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, condição indispensável para se obter junto a PMS, o Certificado de Conclusão de Obra.

A Prefeitura não exige a apresentação de Projeto Estrutural e/ou Laudo Estrutural.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas


CAMERA MUNICIPAL SOROCABA 06/05/2018 15:16 184221 2/2

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR RODRIGO MAGANHATO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP

 <p>Prefeitura de SOROCABA</p>	<p>SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</p> <p>Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil</p>	
--	--	---

A comdec
a/c Sr. Ângelo

RELATÓRIO DE VISTORIA

1.- Objetivo

Esta vistoria tem por finalidade de emitir um parecer sobre as irregularidades observadas por usuários do Shopping Clane, em particular na região das escadas de acesso a garagem. As manifestações dos usuários vieram através de redes sociais.

2 - Perícia


Para o desenvolvimento desse trabalho e elaboração do presente laudo, foram executados os seguintes passos:

- 12/11/18
- Realização de vistoria técnica no local no dia 27/09/2018 pelo Engenheiro da Prefeitura Areobaldo Negretti (SEPLAN – SPA).
 - Salienta-se que se trata de uma vistoria expedita, sem critérios ou metodologias específicos e não se utilizou nenhum ensaio de desempenho da estrutura ou de materiais.
 - As observações feitas são de natureza qualitativa, baseadas na literatura e experiências na área, não tendo qualquer relação com números ou datas, a fim de fazer uma previsibilidade.

Foi informado pelo corpo técnico do Shopping que o desempenho estrutural já é acompanhado pelos seus projetistas como rotina.

- Acompanharam a vistoria o Chefe da seção de defesa civil Alexandre Rosa Lima, o Coordenador Geral da Defesa Civil Davi Dutra, engenheiro responsável pela manutenção do Shopping Clane o eng. Thiago Heitor de Camargo, CREASP 5063033691 e pelo Coordenador de Segurança Sr. Carlosney Pires dos Santos.

739
Gabinete Seplan
21/11/18
Ane



3. Da Construção;

- Trata-se de uma edificação tipo mista com-estrutura de pré-moldado de concreto e perfis metálico com vedações (parede de fechamento) do tipo convencional.

O piso da garagem é de laje pré-moldada de concreto e do último pavimento de concreto armado convencional sobre solo compactado.

4. Da Vistoria;


- A vistoria se deu em 12 de novembro 2018; por este profissional e todos outros citados anteriormente. Verificamos todas as dependências da região que são mencionadas nas redes sociais e em particular os pontos citados como sendo os mais observados pelos usuários do Shopping.

A nossa vistoria abrangeu as instalações de forma geral, sendo também visitados pontos da estrutura que não estão à vista dos frequentados do Shopping, para que seja de maior confiabilidade.

Os pontos que preocupam os internautas das redes sociais, foram fotografados e apresentados ao final como ilustrações das irregularidades.

É o relato da observações;

1. Observou-se fissuras **ORIGINADAS PELA MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL**, característica do processo construtivo, concreto armado pré-moldado. Fissuras são provocadas pelo pequeno deslocamento entre a estrutura e as paredes de vedação sobre paredes apoiadas em vigas horizontais, que são as que mais aparecem aos usuários pois se localizam nas escadas de acesso às garagens;
2. Também foram observadas fissuras originadas pela dita movimentação estrutural, em ligações das paredes de vedação e colunas (pilares);
3. No piso do segundo SubSolo, o qual trata-se de concreto armado convencional lançado sobre solo compactado. Observou-se algumas fissuras de retração do material, já bastantes conhecidas pelo meio técnico e não oferecem nenhum desconforto, ou perigo ao usuário, exceto pelo visual.



Trata-se de retrações que opcionalmente podem ser minimizadas (mas não eliminadas) tratando o processo executivo de maneira mais criteriosa.

4. De maneira geral, podemos **desconsiderar quaisquer** dessas manifestações da estruturas, consideradas pelos usuários como avarias e danos às estruturas das instalações, devendo serem tratados somente como anomalias passíveis de intervenções de caráter de manutenção do dia a dia.

5. Conclusão;

Não verificamos problemas ou manifestações que indiquem comprometimento das instalações com relação a segurança dos frequentadores e, informa ainda a operação do Shopping que tais serviços de manutenção já fazem parte da rotina da equipe de manutenção.

Relatório Fotográfico;




Foto 01 – Observa-se o deslocamento da alvenaria de vedação acima do corrimão.



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil




Foto 02 – Idem anterior.




Foto 03 – Fissuras observadas no piso devido a retração do material

Eng. Areobaldo Negretti
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria de Planejamento e Projetos

GP-RIM- 2475/18

Sorocaba, 4 de dezembro de 2018

Senhor Presidente,

J. AO EXPEDIENTE EXTERNO


SECRETÁRIO GERAL

Em resposta ao requerimento nº 2273/2018, de autoria do nobre vereador Hélio Mauro Silva Brasileiro e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a possibilidade de aumentar a segurança no Jardim Faculdade, informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos das seguintes secretarias:

Secretaria da Segurança e Defesa Civil - SESDEC:

Em 28 de novembro de 2018, foi exarada a Ordem de Serviço nº 1313, que determina a intensificação do patrulhamento pelo bairro Jardim Faculdade, dentro das atribuições conferidas à Guarda Civil Municipal.

Igualmente, encaminhamos em anexo, relatórios estatísticos que indicam as ações desenvolvidas pela Guarda Civil Municipal nas regiões da Rodoviária, Praça Castro Alves, Centro de Referência da Mulher - CEREM, bairros Jardim Faculdade e Jardim Vergueiro.

Não obstante a isso, salientamos que os atendimentos efetuados vão desde patrulhamentos preventivos e postos fixos (Comunidade Segura), apoios ao Conselho Tutelar, SAMU, Fiscalização e Operações Integradas.

Secretaria de Igualdade e Assistência Social – SIAS:

Quanto às competências da Política de Assistência, a SIAS, por meio de oferta, realiza diariamente ações para atendimento da população em situação de rua que circula ou permanece na área em questão, por meio de diferentes serviços, a saber:

Serviço Especializado para População em situação de Rua, ofertado na Casa Azul: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência.

Serviço Especializado em Abordagem Social: Serviço ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência situação de rua, dentre outras. A abordagem programada considera praças, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e outros. Há também a realização de abordagens em atendimento a denúncias recebidas diariamente via telefone (15-32290777), Central de Atendimento 156, disque Denúncia, entre outros.

Acolhimento Noturno, ofertado por Organizações da Sociedade Civil (SOS): O Acolhimento Noturno propõe atendimento, das 20h às 8h, pelo período que se fizer necessário, oferecendo um espaço para que possa fazer a sua higiene pessoal, se alimentar, ter um local para dormir, bem como passa por atendimento técnico para concessão de passagem para outros municípios quando solicitado, e atendimento na Casa Azul para acompanhamento de suas demandas, realizado pela equipe técnica deste serviço.

RECEBUEMOS 09/12/2018 15:53:10



Informamos que operações conjuntas entre a equipe de Abordagem Social, a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar são realizadas mensalmente por meio da Operação Dignidade com intuito de realizar abordagem social e policial as pessoas em situação de rua ofertando o acesso aos serviços dos quais possuem direitos.

Uma vez verificado e constatado pela abordagem dos órgãos mencionados que representam a segurança pública que entre essa população existe a demanda de intervenção policial, são tomadas as medidas cabíveis, respeitados os devidos papéis de cada órgão envolvido.

As ações e serviços supracitados visam garantir os direitos preconizados pela Política Nacional para a pessoa em situação de rua, que competem a Assistência Social, com vistas a construção de novos projetos de vida a essa população que comumente é marginalizada pela sociedade. Dessa forma, visando atender essa demanda, informamos que será efetivada a referida operação na área em questão.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

CÂMARA MUN. SOROCABA 06-Dez-2018 15:19 184206 2/2

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR RODRIGO MAGANHATO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP



Adriana Cristina da Silva
Graclano
Guarda Civil
(16) 3212-9400

Guarda Civil Municipal de Sorocaba

Rua Castanho Teques, 160 - Jd. Ana Maria
sorocaba.sp.gov.br

facebook.com.br/guardacivilsorocaba

De: Leandro Adalberto Latí

Enviado: terça-feira, 11 de setembro de 2018 13:16

Para: Adriana Cristina da Silva Graclano

Assunto: RES: Estatística Rodoviária - Praça Mãe Preta

Boa tarde Adriana.

Segue os dados solicitados:

Pela Praça Castro Alves e Rodoviária tivemos um total até o momento de 82 registros. A tabela em questão está dividida pelo tipo de registro seguida pelo local.

Encaminho também os registros efetuados pelo CEREM pois faz parte da região em questão tendo até o momento 39 registros.

Rodoviária / Praça Castro Alves										
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUL	AGO	SET	Total Geral	
APOIO AO CONSELHO TUTELAR						2	1		3	
RODOVIARIA						2	1		3	
APOIO AO SAMU - 140						1			1	
RODOVIARIA						1			1	
APREENSÃO DE OBJETOS/ESPECIFICAR - 073		1							1	
PRAÇA CASTRO ALVES(MAE PRETA)		1							1	
AUXÍLIO AO PÚBLICO - 010	1	1							2	
PRAÇA CASTRO ALVES(MAE PRETA)		1							1	
RODOVIARIA	1								1	
DANOS					1				1	
RODOVIARIA					1				1	
INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA	1				1				2	
PRAÇA CASTRO ALVES(MAE PRETA)					1				1	
RODOVIARIA	1								1	
PESQUISA INFOSEG		1			1				2	
RODOVIARIA		1			1				2	
COMUNIDADE SEGURA/ posto fixo,patru,etc - 143	21	7	9	3	8		2	6	56	
PRAÇA CASTRO ALVES(MAE PRETA)	14	4		1	3		2	4	28	
RODOVIARIA	7	3	9	2	5			2	28	
PATRULHAMENTO - 072	8	3	2		1				14	
PRAÇA CASTRO ALVES(MAE PRETA)	5		1						6	
RODOVIARIA	3	3	1		1				8	
Total Geral	31	13	11	3	12	3	3	6	82	

CEREM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER										
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	Total Geral
APOIO A OUTRA GUARNIÇÃO - 105						1				1
AVERIGUAÇÃO - 070	1					2		1		4
COMUNIDADE SEGURA/ posto fixo,patru,etc - 143			3	2	2	2	4	4	1	18
PATRULHAMENTO - 072	3	2	4	1	4				1	15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 076				1						1
COMUNIDADE SEGURA/ posto fixo,patru,etc - 143								1		
INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA			1					1		
PESQUISA INFOSEG			1							
Total Geral	4	2	9	4	6	5	4	7	2	39

Att,

Leandro Adalberto Latí
Seção de Observatório de Segurança Pública
Tel.: (15) 3212-9400
Email: llati@sorocaba.sp.gov.br



De: Adriana Cristina da Silva Graclano

Enviada em: terça-feira, 11 de setembro de 2018 09:39

Para: Leandro Adalberto Latí

Assunto: Estatística Rodoviária - Praça Mãe Preta

Bom dia Leandro tudo bem?

Peço a gentileza de nos encaminhar eletronicamente a estatística referente as atividades realizadas nas proximidades da Rodoviária e também as realizadas especificamente na Praça da Mãe Preta.

Obrigada !!! Um dia iluminado a todos!!!

Att.



Adriana Cristina da Silva
Graciano
Guarda Civil
(16) 3212-9400

Guarda Civil Municipal de Sorocaba

Rua Constantino Fuques, 100 - Jd. Ana Maria
sorocaba.sp.gov.br

 facebook.com.br/guardacivilsorocaba

RES: Estatística Rodoviária - Praça Mãe Preta

Leandro Adalberto Lati

Enviado:terça-feira, 13 de novembro de 2018 16:47

Para: Adriana Cristina da Silva Graçano

Boa tarde Adriana.

Em atendimentos tivemos 10 registros específicos pela Rodoviária, 06 pela Praça Castro Alves, 06 pelo Centro de Referência da Mulher. Pelos registros por bairro tivemos 08 atendimentos pelo Jd. Faculdade e 09 pelo Jd. Vergueiro.

RODOVIARIA							
Descrição	JAN	FEV	MAI	JUL	AGO	OUT	Total Geral
APOIO AO CONSELHO TUTELAR				2	1		3
APOIO AO SAMU				1			1
AUXÍLIO AO PÚBLICO	1						1
DANOS			1				1
INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA	1						1
PESQUISA INFOSEG		1	1				2
ROUBO / ASSALTO						1	1
Total Geral	2	1	2	3	1	1	10

Praça Castro Alves					
Descrição	FEV	MAI	OUT	NOV	Total Geral
APREENSÃO DE OBJETOS	1		1		2
AUXÍLIO AO PÚBLICO	1				1
AVERIGUAÇÃO				1	1
INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA		1	1		2
Total Geral	2	1	2	1	6

CEREM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER				
Descrição	MAR	AGO	OUT	Total Geral
APOIO AO CIM MULHER			1	1
AUXÍLIO AO PÚBLICO		1		1
COMUNIDADE SEGURA		1		1
INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA	2	1		3
Total Geral	2	3	1	6

Bairro Jd Faculdade								
Descrição	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	Total Geral
ABORDAGEM SOCIAL			1					1
AUTO LOCALIZADO	1							1
DANOS A ARVORE				1				1
GRUPO DE FORMAÇÃO CIDADÃ		1			1		1	3
OUTRAS NATUREZAS						1		1
PESQUISA INFOSEG			1					1
Total Geral	1	1	2	1	1	1	1	8

Bairro Jd Vergueiro					
Descrição	JAN	FEV	JUL	NOV	Total Geral
APOIO AO CONSELHO TUTELAR			1		1
AUXÍLIO AO PÚBLICO	1	1			2
DESENTENDIMENTOS	1				1
FURTO QUALIFICADO	1				1
OPERAÇÃO INTEGRADA	1				1
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO				1	1
PESQUISA INFOSEG	1				1

PROCURADO PELA JUSTIÇA	1				1
Total Geral	6	1	1	1	9

Em relação à patrulhamentos tivemos 50 específicos pela Rodoviária de Sorocaba, 56 pela Praça Castro Alves e 47 pelo Centro de Referência da Mulher. Pelos bairros Jd. Vergueiro e Jd. Faculdade tivemos 124 registros diversos.

RODOVIARIA									
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	Total Geral
APOIO A OUTRA GUARNIÇÃO								2	2
AVERIGUAÇÃO						1			1
COMUNIDADE SEGURA	7	3	9	2	5	3		9	38
PATRULHAMENTO	3	3	1		1		1		9
Total Geral	10	6	10	2	6	4	1	11	50

PRAÇA CASTRO ALVES (MAE PRETA)										
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	AGO	SET	OUT	NOV	Total Geral
APOIO A OUTRA GUARNIÇÃO									1	1
COMUNIDADE SEGURA	14	4		1	3	2	17	5	2	48
PATRULHAMENTO	5		1				1			7
Total Geral	19	4	1	1	3	2	18	5	3	56

CEREM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER												
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total Geral
APOIO A OUTRA GUARNIÇÃO						1						1
AVERIGUAÇÃO	1					2		1				4
COMUNIDADE SEGURA			3	2	2	2	4	4	2	4	1	24
PATRULHAMENTO	3	2	4	1	4				1	1		16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				1						1		2
Total Geral	4	2	7	4	6	5	4	5	3	6	1	47

Jd. Vergueiro / Jd. Faculdade													
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total Geral	
APOIO A OUTRA GUARNIÇÃO			1			1	2			1	1	6	
AVERIGUAÇÃO		2			1		2	1		2		8	
AVERIGUAÇÃO DE DISPARO DE ALARME			1							1		2	
COMUNIDADE SEGURA		22	16	4	3	2	2	9	5	3	9	76	
PATRULHAMENTO		13	4	4	2	4			1	2		30	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					1					1		2	
Total Geral	37	21	9	7	6	5	11	6	4	16	2	124	

Att,

Leandro Adalberto Latí
 Seção de Observatório de Segurança Pública
 Tel.: (15) 3212-9400
 Email: llati@sorocaba.sp.gov.br



**Prefeitura de
SOROCABA**

De: Adriana Cristina da Silva Graçano
 Enviada em: terça-feira, 13 de novembro de 2018 10:44
 Para: Leandro Adalberto Latí
 Assunto: ENC: Estatística Rodoviária - Praça Mãe Preta

Bom dia,
 Solicito a gentileza de atualizar e encaminhar eletronicamente a estatística abaixo. Solicito ainda caso haja mais atendimento pelo Jd Faculdade (Prox PUC , Hospital Regional) seja incorporada a relação.
 Tal solicitação se faz necessária em atendimento a **Indicação 2273** Vereador Hélio Brasileiro cujo prazo de devolução do doc encerra em **14/11**.
 Grata.

Secretaria da Segurança e Defesa Civil
Seção do Observatório de Segurança

Sorocaba, 28 de novembro de 2018

Ao Exmo. Sr. Alexandre Gabriel Vieira

D.D. Sub-Comandante da Guarda Civil de Sorocaba


Ref.: Atendimentos no Bairro Jardim Faculdade.

Assunto: Dados Estatísticos.

Assunto: Dados Estatísticos no Bairro Jardim Faculdade.

Conforme solicitado segue dados referentes aos atendimentos efetuados pela Guarda Civil Municipal.

Descrição	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total Geral
ABORDAGEM SOCIAL			3								3
APOIO A OUTRA GUARNIÇÃO - 105						1			1		2
AUTO LOCALIZADO - 040	1										1
DANOS A ARVORE - 156				1							1
GRUPO DE FORMAÇÃO CIDADÃ - 152		1			1		1				3
OUTRAS NATUREZAS - DEFINIR - 132						1					1
PESQUISA INFOSEG			1								1
Total Geral	1	1	4	1	1	2	1	0	1	0	12


Leandro Adalberto Lati
Seção de Observatório de Segurança