



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Esclarecimentos do Executivo quanto aos elementos estruturais urgentes de reforma no Centro Esportivo Doutor Pitico.

CONSIDERANDO que o atual Requerimento não abarca somente a qualidade de trabalho dos servidores públicos municipais ou a estrutura do prédio público, mas também a qualidade dos serviços públicos à população, tópicos que devem, indiscutivelmente, ser tratados como prioridade pela Municipalidade.

CONSIDERANDO que Centro Esportivo Doutor Pitico, localizado na Rua Anselmo Rolim, s/n, Vila Angelica, é um dos principais locais de prática de esportes mantido pela Prefeitura de Sorocaba, de modo a promover e fomentar a cultura de esportes, inclusive com a realização de treinos de diversas modalidades no espaço.

CONSIDERANDO que a estrutura poliesportiva em comento é uma das referências de sua seara no Município, sem mencionar a sua importância perante à comunidade a qual está inserida, sendo justamente nesse aspecto que se fundamenta a priorização do assunto.

CONSIDERANDO que as condições estruturais do Centro Esportivo são inadmissíveis, em seu aspecto geral, comprometendo a mínima qualidade à promoção dos esportes no local, principal objetivo da construção.





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390031003300380034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

CONSIDERANDO que, além da precariedade da estrutura basilar, alguns pontos ainda devem ser destacados, como, por exemplos, os vidros, responsáveis pela iluminação e circulação de ar do ginásio, que, em razão das fortes chuvas ocorridas em 2023, foram completamente comprometidos, o que impede a sua funcionalidade.



CONSIDERANDO que diversos ninhos de pombos se encontram no interior da estrutura, nas proximidades da quadra, uma vez que as telhas e vidros quebrados possibilitaram esse acesso.





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

CONSIDERANDO que a população de pombos que atualmente habita dentro do ginásio, em diversos pontos da estrutura que, conseqüentemente, evacuam no prédio, impossibilitando a execução de treinos e, conseqüentemente, as funções dos técnicos de esportes e da própria população.

CONSIDERANDO que toda a estrutura do Centro Esportivo necessita de reparos basilares, garantindo assim que de fato a cultura do esporte e as aulas ali realizadas sejam fomentadas.

REQUERO, ao Senhor Prefeito Municipal os devidos reparos no Centro Esportivo Doutor Pitico, de forma a garantir seu devido uso pela população de Sorocaba.

S/S., 09 de maio de 2024

SALATIEL DOS SANTOS HERGESEL

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390031003300380034003A005000

Assinado eletronicamente por **Salatiel dos Santos Hergesel** em 14/05/2024 12:47

Checksum: **648E65CCD7095FB11CF3D242549080234E0678B74F7C9010A7CB434DEECE5530**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390031003300380034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.