Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista - CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Solicitando informações a Defesa Civil sobre vistoria em local de risco na rua Professor Albertino Manente, nº 300

CONSIDERANDO que esta vereadora foi procurada por munícipes relatando um buraco no muro de fundo da casa número 300 da rua Professor Albertino Manente.

CONSIDERANDO que visitamos o referido local e reafirmamos a preocupação dos munícipes, pois trata-se de uma casa com fundo em terreno, é uma das últimas casas de uma rua em descida e sem saída, onde desce grande fluxo de água da chuva, portanto o buraco está aumentando;

CONSIDERANDO as imagens abaixo:







Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br





REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:



Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista - CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.
Site: http://camarasorocaba.sp.gov.br

1. Há conhecimento da situação do local por parte da Defesa Civil e demais órgãos responsáveis? Se sim, informar quando e quais medidas foram/serão tomadas. Se não, a partir desse requerimento, quando pretende fazer visita ao local?

S/S., 26 de novembro de 2024.

FERNANDA GARCIA

Vereadora



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 320039003200310036003A005000

Assinado eletronicamente por **Fernanda Schlic Garcia** em **16/12/2024 13:14**Checksum: **4392DF8FA774CCA68AAFCD9EF31D4A8844FBECA17C903573714ED5194AC8E131**

