



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

(PRESIDENTE)

Em _____

REQUERIMENTO N.º:

Informações ao Senhor Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Obras, qual o motivo que até presente data não executou o abate de arvores condenadas em frente a CEI 101, localizada na Rua João Martine Filho, Jd São Conrado.

“Justifica-se o presente requerimento tendo em vista o tempo decorrido desde a emissão do parecer técnico, bem como os riscos iminentes à segurança de alunos, funcionários e demais frequentadores da unidade escolar, CEI 101. Ressaltamos a importância da adoção de providências urgentes para a preservação da integridade física das pessoas, evitando acidentes e eventuais responsabilidades legais ao Poder Público.

CONSIDERANDO que; fui questionado por pais de alunos da CEI 101 questionado por qual motivo até o presente data não foi executada a supressão das arvores condenadas pelo técnicos da Secretaria do Meio Ambiente;

CONSIDERANDO que; qual o motivo, até a presente data, não foi realizada a supressão das árvores com risco de queda localizadas nas imediações da CEI 101, cujo a um laudo técnico da Secretaria de Meio Ambiente autorizando o abate desde a data de 17 de março de 2023;

CONSIDERANDO que; estamos na estação do inverno onde ocorrem poucas chuvas e ventos fortes, estação ideal para fazer podas e abate de arvores, isto posto que:

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e a secretaria responsável solicitando nos informar o que segue:





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

1) Por qual motivo que até a presente data este abate não foi executado; visto que a CPFL através da solicitação de moradores, em visita técnica alegou que não se faz necessária o desligamento da rede elétrica deste local para fazer o abate destas árvores, pois o local que as árvores se encontram não passa rede elétrica?

2) A possibilidade de priorizar esta solicitação visto a data de autorização do abate destas árvores?

3) A possibilidade de execução deste serviço antes que as estações de ventos fortes e chuvas cheguem aumentando o risco de queda destas árvores sobre a CEI 101?

4) Quais as ações o governo municipal tem adotado para aumentar a segurança e amenizar o número de acidentes com árvores condenadas que possam cair sobre residências ruas e próprios?

5) Qual o tempo médio para efetuar o abate de árvores autorizadas pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente?

Sorocaba, 10 de julho de 2025.

ANTÔNIO CARLOS SILVANO JUNIOR
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO



Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal

Data Vistoria 17/03/2023.

Endereço: Rua João Martini Filho 369 – Jd São Conrado

Interessado: CEI 101 Leonilda Cruz Maldonado.

À Chefe de Divisão da DLCA Letícia Sorilha,

Conforme vistoria realizada verifiquei um conjunto de árvores em passeio Público localizados em frente ao Endereço e interessado supracitados. Segue abaixo a tabela contendo as informações de manejos sugeridos para o local.

Imagens

Árvore n°	Nome Popular	Nome Científico	Família	Origem	DAP cm	Altura m	Manejo sugerido	Local	Lei 8.903/2009	Origem Demanda
1	Ficus	Ficus Benjaminia	Moraceae	Exótica	110	35	Corte	Passeio em frente a CEI 101	II	PMS
2	Leucena	Leucena leucocéphala	Fabaceae	Exótica	35	9,0	Corte	Passeio em frente a CEI 101	II	PMS
3	Ficus	Ficus Benjaminia	Moraceae	Exótica	60	12	Poda Técnica de Redução de Copa	Passeio em frente a CEI 101	-	PMS
4	Ficus	Ficus Benjaminia	Moraceae	Exótica	70	13	Poda Técnica de Redução de Copa	Passeio em frente a CEI 101	-	PMS
5	Palmeira	Caribe speciosa	Makrocarae	Nativa	75	12	Poda Técnica de Redução de Copa	Passeio em frente a CEI 101	-	PMS
6	Sibipiruna	Cassipouira gottschalkoides	Fabaceae	Nativa	55	11	Poda Técnica de Redução de Copa	Passeio em frente a CEI 101	-	PMS
7	Ficus	Ficus Benjaminia	Moraceae	Exótica	70	11	Corte	Passeio em frente a CEI 101	II	PMS
8	Mangueira	Mangifera indica	Anacardiaceae	Exótica	40	8,0	Poda Técnica de Redução de Copa	Passeio em frente a Área de Lazer - Quadra Poliesportiva	-	PMS
9	Ficus	Ficus Benjaminia	Moraceae	Exótica	90	14	Corte	Passeio em frente a Área de Lazer - Quadra Poliesportiva	II	PMS

Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal
Rua Santa Maria, 197 – Vila Hortência, Sorocaba – SP, 18020-216



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300310030003100380032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.




CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO



Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal

Imagens do local.



Atenciosamente,





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310030003100380032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310030003100380032003A005000

Assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Silvano Júnior** em 10/07/2025 14:47

Checksum: **AF73D01039A0383125E073FD3B2ADE54FDBC2148C5F7F603BE85DD2C484521CD**

